

RELATÓRIO DA VISITA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DOS MUNICÍPIOS DE ARARANGUÁ, BALNEÁRIO GAIVOTA, TURVO, CRICIÚMA,BALNEÁRIO RINCÃO, TUBARÃO, CAPIVARI DE BAIXO E LAGUNA REALIZADA NO PERÍODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2012



ÍNDICE

| EEB De Araranguá | 03 |
|---|-----|
| EEF Professora Doralina Clezar Da Silva | 18 |
| EEB Jorge Schütz | 26 |
| EEB Lindolfo Collor | 37 |
| EEB Silva Alvarenga | 47 |
| EEB Melchiades Bonifácio Espíndola | 61 |
| EEB Senador Francisco Benjamim Gallotti | 76 |
| EEB Sagrado Coração de Jesus | 81 |
| EEB São João Batista | 89 |
| EEB Renato Ramos Da Silva | 107 |
| EEB Comendador Rocha | 117 |
| EEB Ana Gondim | 122 |
| Conclusão | 138 |



EEB DE ARARANGUÁ

Município: Araranguá Ano de Fundação: 1962.

Última reforma: houve apenas pequenos reparos. Em 2006 foi construída a rampa de

acesso.

Número de alunos: 1143.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: apenas uma turma da 8ª série do ensino fundamental. As demais são

de ensino médio.

Número de turmas: 46 turmas.

Média de alunos por turma: 30 alunos. **Número de salas de aula:** 22 salas de aula.

Número de professores: 37 efetivos e 25 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está adaptada.

Sala informatizada: possui uma sala com 30 computadores e outra com 10 computadores, porém a internet é muito lenta prejudicando o andamento das aulas.

Biblioteca: em espaço amplo, a quantidade de livros é suficiente para atender aos

alunos e há 02 professores readaptados que trabalham na biblioteca.

Laboratório: possui laboratório de ciências.

Auditório: possui um anfiteatro amplo e em ótimas condições.

Número de serventes: 07 serventes, número considerado insuficiente para atender a

toda a estrutura escolar.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 650 refeições diárias.

Climatizadores: possui climatizadores na maioria das salas, apenas 03 salas de aula não possuem.

Ginásio de esportes: em bom estado.

Equipamentos de segurança: possui 02 vigilantes.

Condições da rede elétrica: ruim, muito antiga, quando os climatizadores são todos

ligados a luz elétrica cai.

Equipamentos de incêndio: possui 04 extintores e 01 hidrante.

Problemas estruturais detectados:

- -forros das salas de aula desabando, colocando em risco a integridade física dos alunos;
- -refeitório interditado, pois o forro desabou;
- -laboratório de ciências com forro desabando;
- -várias infiltrações na estrutura.

Prioridades da escola:

- -aquisição de livros de literatura, principalmente best sellers;
- -reforma geral.





EEB De Araranguá








Pisos soltando



PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



































PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br









PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br





Infiltrações



Piso soltando





Duas salas informatizadas, com internet muito lenta, o que prejudica o andamento das aulas.







Biblioteca ampla e adequada



Rachaduras na estrutura

PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Sala de depósito foi desmanchada porque estava em vias de desabamento



Refeitório desativado porque o teto desabou

PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Forro do laboratório de ciências caindo infestado de cupim







Sala de artes foi desativada para servir de depósito, que foi demolido



Quadra descoberta em bom estado

PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Ginásio de esportes em bom estado com algumas poucas goteiras



Anfiteatro em excelentes condições



EEF PROFESSORA DORALINA CLEZAR DA SILVA

Município: Balneário Gaivota. **Ano de Fundação:** 1947.

Última reforma: somente pequenos reparos em 1992.

Número de alunos: 195.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental. **Número de turmas:** 10 turmas.

Média de alunos por turma: 18 alunos.

Número de salas de aula: 06 salas de aula, muito abafadas.

Número de professores: 04 efetivos e 08 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola não está adaptada.

Sala informatizada: possui 05 computadores e 08 bancadas de informática. Há professor contratado por 40 horas para atender a sala informatizada. A rede elétrica é considerada suficiente para comportar os computadores e a internet é boa. Devido ao excesso de calor alguns computadores queimaram.

Biblioteca: no momento está sem espaço para atendimento aos alunos.

Laboratório: não possui. Auditório: não possui.

Número de serventes: 02 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 280 refeições diárias. **Climatizadores:** não há.

Ginásio de esportes: não possui.

Equipamentos de segurança: alarmes.

Condições da rede elétrica: boa.

Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

- -a escola está instalada temporariamente em um centro comercial, devido ao desabamento do teto do prédio da escola, que ocorreu no mês de julho de 2012. O local onde está instalada atualmente não possui as mínimas condições estruturais para funcionar como escola. As salas de aula são divididas por tábuas de pinus, impedindo a concentração dos alunos devido à reverberação do som, e não há ventilação, tornando o local muito abafado.
- -há muita luminosidade para o local onde funciona a sala informatizada, impedindo o bom funcionamento das aulas.
- a quadra de esportes é de areia e as bolas caem no asfalto que fica ao lado, onde há muita circulação de carros colocando em risco a vida dos alunos.
- -não há muros e as crianças ficam vulneráveis com relação à segurança.

Prioridades da escola:

-reconstrução do prédio onde ficava a escola.





EEF Profa Doralina Clezar da Silva prédio antigo desativado



EEF Profa Doralina Clezar da Silva prédio atual






Salas de aula improvisadas e separadas por tábuas de pinus







Salas improvisadas sem a mínima condição de uso



Sala informatizada com excesso de claridade e extremamente abafada, causando a queima de computadores





A educação física é feita em um campo de areia localizado ao lado de uma rua muito movimentada, onde a bola cai constantemente e os alunos se arriscam a ir pegá-la.



Sala dos professores localizada em cima do refeitório





Falta de muros em volta do prédio escolar provisório.



No início do ano de 2012 houve o desabamento do teto do prédio escolar





Até o momento não teve início a reconstrução do prédio escolar



PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br





Prédio escolar encontra-se desativado e sendo alvo de saques





EEB JORGE SCHÜTZ

Município: Turvo.

Ano de Fundação: 1925.

Última reforma: somente a pintura no ano de 2001.

Número de alunos: 487.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental. **Número de turmas:** 22 turmas.

Média de alunos por turma: 28 alunos. **Número de salas de aula:** 10 salas de aula.

Número de professores: 18 efetivos e 11 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola não está adaptada.

Sala informatizada: possui 10 computadores, mas apenas 08 funcionam.

Biblioteca: em boas condições.

Laboratório: não possui.

Auditório: encontra-se interditado desde 2011 porque o forro desabou e não foi

consertado.

Número de serventes: 04 serventes.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 500 refeições diárias.

Climatizadores: apenas 02 climatizadores em área comum.

Ginásio de esportes: em boas condições.

Equipamentos de segurança: somente alarmes. Condições da rede elétrica: em boas condições.

Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

- -forro infestado por cupins, causando risco de desabamento;
- -muitas rachaduras na estrutura;
- -muitas infiltrações nas paredes;
- -forro do auditório desabou;
- -pintura muito antiga e gasta;
- -reboco da parede caindo;
- -janelas quebradas.

Prioridades da escola:

-reforma geral.





EEB Jorge Schütz







Infiltrações nas paredes



Duas salas de aula que desabaram e os destroços foram removidos pela comunidade





Necessidade de pintura em toda estrutura



PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br





Biblioteca em boas condições



Reboco caindo





Forro caindo e infestado de cupim, correndo o risco de desabamento








Necessidade de troca das mesas dos refeitórios







Auditório desativado desde 2011 quando teve seu forro caído







Forro desabado



PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br





Não há previsão de reforma do forro do auditório



Ginásio de esportes e quadra descoberta em boas condições





Rachaduras e forros infestados de cupim.



PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br



EEB LINDOLFO COLLOR

Município: Criciúma Ano de Fundação: 1956. Última reforma: 2010. Número de alunos: 280. Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio.

Projeto: Mais Educação.

Número de turmas: 12turmas.

Média de alunos por turma: 21 alunos. **Número de salas de aula:** 09 salas de aula.

Número de professores: 12 efetivos e 18 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está se adequando.

Sala informatizada: possui 23 computadores em funcionamento e 10 computadores que estão aguardando instalação. A rede elétrica é considerada insuficiente para

comportar os computadores.

Biblioteca: desativada por falta de professor.

Laboratório: não possui. Auditório: não possui.

Número de serventes: 05 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Merenda escolar: Em média são servidas 373 refeições diárias. O cardápio da merenda deveria ser alterado de acordo com as estações do ano, pois há sobras de alimento salgados na estação mais quente devido ao excessivo calor.

Climatizadores: não possui. Ginásio de esportes: não possui.

Quadra descoberta: há 02 quadras, porém em situação precárias.

Segurança: 01 vigilante de 8 horas e alarmes.

Condições da rede elétrica: em péssimas condições. Equipamentos de incêndio: possui apenas 01 extintor.

Problemas estruturais detectados:

- -forro do refeitório foi interditado pelos bombeiros, pois está caindo;
- -muitas goteiras, infiltrações, rachaduras;
- -salas servindo de depósito para guardar utensílios escolares;
- -ladrilhos das paredes caindo;
- -calçadas com desníveis e rachaduras;
- -muro baixo comprometendo a segurança dos alunos.

Prioridades da escola:

- -troca do forro da área coberta que está interditada;
- -troca da rede elétrica;
- -construção de um refeitório;
- -construção de uma quadra coberta;

PALÁCIO BARRIGA-VERDE



-calçadas em desníveis dificultando o acesso de cadeirantes; -necessidade de mais profissionais administrativos.

OBS: O bairro onde se localiza a escola é marcado pela violência. Há muitos problemas com alunos envolvidos com drogas, pais traficantes e apenados.



EEB Lindolfo Collor



Área coberta, onde se localiza o refeitório, foi interditada pelos bombeiros, pois o forro está desabando





A área interditada é aberta nas laterais e em dias de chuva torna inviável a utilização do refeitório pelos alunos



Muitas rachaduras nas paredes





Forro de toda estrutura caindo







Quadra descoberta necessitando de reforma.



Pisos cerâmicos quebrando.






Área descoberta alaga em dias de chuva devido à falta de drenagem.



Biblioteca desativada por falta de profissional.





Quadro de giz em péssimas condições



Sala de aula servindo de depósito devido à falta de espaço para materiais obsoletos





Ladrilho de banheiro caindo



Climatizador em apenas uma sala de aula, que não é ligado por falta de condições da instalação elétrica





Precárias condições da mesa dos professores





EEB SILVA ALVARENGA

Município: Criciúma Ano de Fundação: 1961. Última reforma: 2011. Número de alunos: 237. Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio.

Projeto: Mais Educação.

Número de turmas: 12 turmas.

Média de alunos por turma: 19 alunos. **Número de salas de aula:** 12 salas de aula.

Número de professores: 09 efetivos e 11 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está se adequando.

Sala informatizada: possui 18 computadores, número considerado insuficiente para atender aos alunos, a rede elétrica é considerada insuficiente para comportar os computadores e a internet é muito lenta prejudicando o andamento das aulas.

Biblioteca: em boas condições.

Laboratório: não possui. Auditório: não possui.

Número de serventes: 03 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 350 refeições diárias. **Climatizadores:** não possui.

Ginásio de esportes: não possui, somente uma quadra de esportes descoberta.

Segurança: possui um vigia de 8 horas e alarmes.

Condições da rede elétrica: péssima. Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

- -telhados não possuem calhas;
- -faltam pisos de cerâmica nos corredores;
- -muro muito baixo permitindo a entrada de vândalos. Somente no mês de novembro houve 04 furtos de ventiladores;
- -a área coberta é aberta nas laterais permitindo a entrada da chuva, impedindo o uso do refeitório durante dias chuvosos;
- -a cozinha está semi-interditada, pois está sem proteção de telas nas janelas;
- -alagamentos no pátio quando chove, devido à falta de escoamento;
- -vigas da quadra de esportes em via de desabamento;
- -parte do muro da escola em vias de desabamento;
- -calçadas em desníveis causando dificuldade de acesso dos alunos cadeirantes.



Prioridades da escola:

- -construção de calçamento no acesso à quadra de esportes para os alunos cadeirantes;
- -calçamento da rua da escola, pois há muita lama nos dias de chuva;
- quadra de esportes coberta e melhorias na quadra descoberta;
- -reforma na rede elétrica;
- -conclusão das obras que estão em andamento.





EEB Silva Alvarenga



Área coberta aberta nas laterais permite que em dias de chuva o refeitório fique molhado.





Mesa de ping-pong que é utilizada nos dias de chuva para realização de educação física.



Acessibilidade em vias de adequação.





Calçadas necessitando de piso cerâmico.



Muro baixos permitem a entrada de vândalos na escola.





Biblioteca adequada, porém, servindo de depósito.



Portão do estacionamento quase caindo.





Más condições do portão de estacionamento.



Antiga casa do servente, que atualmente serve de depósito, mas que se encontra em vias de desabamento, necessitando ser demolida.





Bicicletário descoberto.



Sala informatizada possui apenas 18 computadores, com internet lenta e rede elétrica insuficiente.





Rampa para cadeirantes não chega até a quadra de esportes e os alunos são obrigados a passar com a cadeira pela brita.



Ladrilhos das paredes caindo.





Quadra descoberta necessitando de manutenção.







Condições da viga de sustentação da cesta de basquete.



Falta acesso para cadeirantes até a quadra de esportes.





Invasão de vândalos causam depredações na escola.



Janelas quebradas e sem recursos para manutenção.





Ações de vândalos.



PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br





Necessidade de calçamento da rua em frente à escola, que em dias de chuva fica cheia de barro.





EEB MELCHIADES BONIFÁCIO ESPÍNDOLA

Município: Balneário Rincão **Ano de Fundação:** 1956.

Última reforma: atualmente o telhado está em reforma.

Número de alunos: 835. Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio.

Número de turmas: 32 turmas.

Média de alunos por turma: 25 alunos. **Número de salas de aula:** 18 salas de aula.

Número de professores: 19 efetivos e 39 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está vias de adaptação.

Sala informatizada: possui 18 computadores com internet muito lenta, prejudicando o

andamento das aulas.

Biblioteca: divide espaço com a sala de vídeo.

Laboratório: não possui. Auditório: não possui.

Número de serventes: 05 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado. **Climatizadores:** não possui.

Ginásio de esportes: com problemas na estrutura física.

Equipamentos de segurança: 16 câmeras de vigilância e alarmes.

Condições da rede elétrica: péssima. Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

- -forros desabando devido à infestação de cupim;
- -portas sem fechaduras e algumas salas de aula sem portas e marcos das portas soltos;
- -janelas com puxadores quebrados;
- -muitas rachaduras e infiltrações;
- -estrutura trabalhando causando fendas nas paredes;
- -tacos das salas de aula soltando;
- -necessidade de pintura em toda estrutura;
- -quadros de giz muito antigos necessitando de troca para quadros brancos;
- -faltam estantes e mesas na biblioteca;
- -quadra descoberta com problemas de alagamento;
- -ginásio de esportes com problemas de curto-circuito, piso do vestiário cedendo, piso de taco da quadra oco e quebrando, faltam portas nos banheiros;
- -falta cobertura entre as salas e o ginásio de esportes;
- -falta iluminação na quadra de esportes para atividades físicas à noite;
- -vigas de sustentação de toda estrutura apresentam oxidação no ferro, que está aparente.

Prioridades da escola:

-aumento de recursos para reforma geral da escola.





EEB Melchiades Bonifácio Espíndola.



Forro da área coberta caiu e atualmente encontra-se em reforma.





Atual reforma.









PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br





Forros caindo e detonados por cupim










PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br









PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Condições das portas da escola.



Ferros das vigas de sustentação a mostra.







PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br





Pisos quebrados nas calçadas.



Biblioteca divide espaço com sala de vídeo.








PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br





Tacos da quadra do ginásio quebrados e se soltando.



PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br





Piso do banheiro do ginásio de esportes está cedendo.







Curto-circuito na rede elétrica.



Barra de apoio no banheiro adaptado do ginásio de esportes enferrujada.





Janelas quebradas.



Rachaduras nas paredes.



EEB SENADOR FRANCISCO BENJAMIM GALLOTTI

Município: Tubarão Ano de Fundação: 1962. Última reforma: 2010. Número de alunos: 241.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino médio. **Número de turmas:** 13 turmas.

Média de alunos por turma: 30 alunos. Número de salas de aula: 12 salas de aula.

Número de professores: 25 efetivos e 11 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está em vias de adequação.

Sala informatizada: possui 10 computadores, número considerado insuficiente para atender aos alunos, e a internet é muito lenta, prejudicando o andamento das aulas.

Biblioteca: em boas condições.

Laboratório: possui laboratório de ciências em boas condições.

Auditório: não possui.

Número de serventes: 03 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Climatizadores: possui, mas a rede elétrica não comporta os climatizadores, que ficam

desligados.

Ginásio de esportes: possuem somente 02 quadras descobertas em boas condições.

Segurança: 01 vigilante de 06 horas. Condições da rede elétrica: péssima. Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

-problemas na rede elétrica.

Prioridades da escola:

- -reforma na rede elétrica;
- -colocação de borracha antiderrapante nas escadas;
- -reparo no muro da entrada, pois está em vias de desabamento.





EEB Senador Francisco Benjamin Gallotti.



Biblioteca em boas condições.





Laboratório de Ciências em boas condições.



Sala informatizada com apenas 10 computadores e internet muito lenta.





Mesa de ping-pong utilizada nos dias de chuva nas aulas de educação física.



Necessidade de tiras antiderrapantes nas escadas.





Muro de entrada comprometido com ferros da viga de sustentação aparecendo.



PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br



EEB SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Município: Tubarão Ano de Fundação: 1973.

Última reforma: nunca houve reforma, em virtude disso a estrutura da escola desabou.

Número de alunos: 460. Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio.

Número de turmas: 11 turmas.

Média de alunos por turma: 25 alunos. Número de salas de aula: 10 salas de aula.

Número de professores: 20 efetivos e 02 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a atual estrutura da escola não está adaptada.

Sala informatizada: possui 05 computadores, número considerado insuficiente para

atender aos alunos, a internet é muito lenta, prejudicando o andamento das aulas.

Biblioteca: não possui. Laboratório: não possui. Auditório: não possui.

Número de serventes: 02 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado. Climatizadores: não possui. Ginásio de esportes: não possui.

Equipamentos de segurança: não possui. Condições da rede elétrica: péssima. Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

Esta escola encontra-se instalada no terceiro piso da EEB Senador Francisco Benjamim Gallotti, pois sofreu interdição devido ao desabamento da estrutura do prédio. As condições do atual prédio são péssimas, as salas são improvisadas, algumas separadas por madeira de pinus, sem ventilação alguma. Não há acesso à cadeirantes, faltam espaços para biblioteca, depósito, sala de professores e para o setor administrativo, várias infiltrações, tacos do piso caindo, vazamento hidráulico no banheiro, falta cozinha e banheiros para os professores.

Prioridades da escola:

-construção de uma nova escola.





EEB Sagrado Coração de Jesus atualmente ocupa o terceiro piso da EEB Senador Francisco Benjamim Gallotti.







Faltam cortinas adequadas nas janelas.



Faltam climatizadores, há apenas ventiladores em algumas salas de aula.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE










PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br









Tacos dos pisos soltando.





Falta de ventilação na sala informatizada provoca super aquecimento dos computadores.







Algumas salas de aula, divididas com tábuas de pinus, são muito pequenas e quentes.







Sala dos professores improvisada.





EEB SÃO JOÃO BATISTA

Município: Capivari de Baixo Ano de Fundação: 1962.

Última reforma: atualmente o telhado de parte da escola está em reforma.

Número de alunos: 253.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental. **Número de turmas:** 11 turmas.

Média de alunos por turma: 24 alunos.

Número de salas de aula: 08 salas de aula, sendo que 04 salas estão desativadas. **Número de professores:** 11 efetivos e 11 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola não está adaptada.

Sala informatizada: possui 15 computadores, a rede elétrica é considerada insuficiente para comportar os computadores e a internet é muito lenta prejudicando o andamento das aulas.

Biblioteca: desativada porque está servindo de sala de aula, devido à reforma.

Laboratório: não há. Auditório: não há.

Número de serventes: 02 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 300 refeições diárias. **Climatizadores:** não possui.

Ginásio de esportes: possui somente uma quadra de esportes descoberta e em situação

precária.

Equipamentos de segurança: somente alarme.

Condições da rede elétrica: péssimas.

Equipamentos de incêndio: possui 02 extintores.

Problemas estruturais detectados:

- -a escola está passando por uma pequena reforma no telhado de 03 salas de aula, pois houve o desabamento de um dos telhados, onde o caibro está comprometido devido a infestação por cupim;
- -goteiras e infiltrações em toda a estrutura escolar;
- -rachaduras grandes em toda a estrutura;
- -muro da lateral da escola desabou;
- -janelas e vidros quebrados;
- -forro desabando e climatizador quebrado na sala de informática;
- -forro da área coberta está abalado e sem lâmpadas;
- -calhas de chuva quebradas;
- -bebedouro em péssimas condições de uso;
- -cozinha com botijão de gás interno e sem telas de proteção nas janelas;
- -quadra descoberta com a estrutura da tabela de basquete comprometida;
- -portão da escola quebrado, preso por fios para não cair;



- -falta de pára-raios;
- -sérios problemas nas redes elétrica e hidráulica;
- -fogão com vazamento de gás;
- -pintura interna e externa da escola em péssimas condições;
- -refeitório localizado na frente dos banheiros;
- -geladeira e freezer em péssimas condições.

Prioridades da escola:

- -reforma completa em toda a estrutura escolar;
- -construção de um refeitório em local apropriado;
- -construção de bicicletário;
- -adaptação à acessibilidade;
- -construção de quadra coberta;
- -troca das redes elétrica e hidráulica;
- -construção de auditório.






EEB São João Batista



Telhado de parte da estrutura desabou



















Madeira do telhado com infestação de cupim



PALÁCIO BARRIGA-VERDE Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593 www.alesc.sc.gov.br








Energia elétrica em péssimas condições. Somente parte das lâmpadas funcionam e não há possibilidade de instalação de climatizadores























Rachaduras nas paredes comprometem a estrutura



PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Sala informatizada sem climatizadores causam o superaquecimento dos computadores e infiltrações causam abaulamento no forro e goteiras na sala



PALÁCIO BARRIGA-VERDE













Vigas de sustentação em péssimas condições



Portas quebradas





Pinturas em péssimas condições



Geladeira da escola em condições precárias, que no próximo ano deverá ser usada porque a merenda escolar deixará de ser terceirizada

PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Calhas de chuva quebradas



Mesa do professor na sala de aula





Condições das paredes



PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br





Sala de aula improvisada na biblioteca



Falta de bicicletário







Muro lateral desabou



EEB RENATO RAMOS DA SILVA

Município: Laguna Ano de Fundação: 1962. Última reforma: 2011 Número de alunos: 580.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio.

Número de turmas: 21 turmas.

Média de alunos por turma: 18 a 27 alunos.

Número de salas de aula: 10 salas de aula, bem ventiladas.

Número de professores: 15 efetivos e 21 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está adaptada.

Sala informatizada: possui 12 computadores em funcionamento e 20 novos esperando

a troca da rede elétrica que não os comporta. A internet é considerada boa.

Biblioteca: em bom estado, porém, falta espaço porque divide a sala com a videoteca. **Laboratório:** laboratório de química está em desuso devido à falta de materiais

reagentes que não são encontrados na região.

Auditório: não possui.

Número de serventes: 03 serventes, número considerado insuficiente.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 800 refeições diárias.

Climatizadores: possui, mas estão desligados porque a rede elétrica não os comporta.

Ginásio de esportes: somente quadra descoberta.

Equipamentos de segurança: 16 câmeras de monitoramento e alarme.

Condições da rede elétrica: péssimas Equipamentos de incêndio: não possui.

Problemas estruturais detectados:

- -as salas administrativas são muito pequenas, pouco arejadas e mal iluminadas;
- -uma sala de aula foi dividida com compensado para ampliar o número de salas.
- -basculantes quebradas;
- -faltam tabelas de basquete;
- -falta rede de proteção na parte de cima da quadra de esporte e em virtude disso as bolas caem na rua e muitas vezes não são recuperadas;
- -grades de proteção das salas de aula estão soltas, faltando chumbamento;
- -péssima instalação da fiação do climatizador da sala informatizada;
- -a cozinha dos professores é precária;
- -não há acesso à caixa d'água;
- -biblioteca pequena, com poucas mesas e estantes, sem climatização e dividindo espaço com a videoteca;
- -refeitório muito pequeno;
- -corredor da parte superior da escola é muito estreito, apresentando muretas sem a presença de grades;
- -faltam calhas de chuva;

PALÁCIO BARRIGA-VERDE



-rampas de acesso muito inclinadas.

Prioridades da escola:

- verbas para pequenos reparos.





EEB Renato Ramos



Climatizadores não funcionam porque não há condições na rede elétrica





Rachaduras nas paredes



Laboratório desativado por falta de reagentes químicos não encontrados na região





Sala de aula dividida ao meio e separada por parede provisória por falta de espaço







Condições do hidrante que se encontra sem mangueira



Computadores novos não podem ser instalados por falta de condições da rede elétrica





Janelas quebradas



Muros baixos e falta de rede na parte superior permitem que as bolas caiam na rua ao lado da escola





Problemas nos refletores da quadra de esportes



Instalação mal feita no cabeamento do climatizador da sala informatizada





Falta chumbamento nas grades de proteção







Falta de acesso à caixa d'água



Biblioteca divide espaço com videoteca, faltando espaço para estantes



EEB COMENDADOR ROCHA

Município: Laguna Ano de Fundação: 1909. Última reforma: 2012. Número de alunos: 898. Vagas: insuficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental. Número de turmas: 28 turmas.

Média de alunos por turma: 28 alunos.

Número de salas de aula: 16 salas de aula, bem ventiladas.

Número de professores: 17 efetivos e 23 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: a escola está adaptada.

Sala informatizada: possui 17 computadores, número considerado insuficiente. A rede elétrica é insuficiente para comportar os computadores e a internet é muito lenta

prejudicando o andamento das aulas.

Biblioteca: muito boa.

Laboratório: desativado e sendo usado como sala de vídeo.

Auditório: não possui.

Número de serventes: 04 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 500 refeições diárias.

Climatizadores: há, mas não foram instalados porque a rede elétrica não comporta.

Ginásio de esportes: somente uma quadra de esportes descoberta.

Equipamentos de segurança: alarme. **Condições da rede elétrica:** péssima.

Equipamentos de incêndio: possui extintores e hidrantes.

Problemas estruturais detectados:

- -salas da biblioteca e sala informatizada sem climatizadores;
- -teto da sala informatizada está abaulado porque o piso da sala de cima está trabalhando e cedendo;
- -ladrilhos das paredes soltando.

Prioridades da escola:

- -quadra coberta.
- -troca da rede elétrica.





EEB Comendador Rocha



Refeitório fechado e adequado





Laboratório desativado funcionando como sala de vídeo.



Sala informatizada sem climatizador por falta de condições da rede elétrica.





Condições do hidrante.



Ladrilho dos corredores caindo.





Salas de aula arejadas, porém sem cortinas.



Quadra de esportes em bom estado.



EEB ANA GONDIM

Município: Laguna

Ano de Fundação: 1935.

Última reforma: 1998. Atualmente o telhado de parte da escola está sendo trocado

devido a um desabamento. **Número de alunos:** 836.

Vagas: suficientes.

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio.

Número de turmas: 32 turmas.

Média de alunos por turma: 25 a 30 alunos.

Número de salas de aula: 14 salas de aula, bem ventiladas.

Número de professores: 36 efetivos e 31 admitidos em caráter temporário/ACT.

Acessibilidade: há apenas uma rampa e um banheiro adaptado.

Sala informatizada: possui 16 computadores, que não são suficientes para atender aos

alunos.

Biblioteca: em boas condições. **Laboratório:** não possui.

Auditório: não possui.

Número de serventes: 06 serventes, pagos pela Associação de Pais, com recursos

repassados pelo Estado.

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são

servidas 500 refeições diárias. **Climatizadores:** não possui.

Ginásio de esportes: não possui, somente 02 quadras descobertas, sendo que uma não

possui escoamento, permanecendo alagada por muito tempo.

Segurança: um vigilante de 07 horas, 16 câmeras de monitoramento e alarmes.

Condições da rede elétrica: péssima.

Equipamentos de incêndio: possui 01 extintor.

Problemas estruturais detectados:

- -a escola foi interditada no ano de 2011 pela vigilância sanitária e pelo corpo de bombeiros devido ao desabamento do telhado de uma sala de aula e do refeitório. Atualmente os telhados encontram-se sendo trocados.
- -muitas infiltrações nas paredes;
- -goteiras no teto de toda estrutura;
- -portas das salas quebradas;
- -forro de toda a estrutura com cupim e em via de desabamento;
- -janelas quebradas e sem vidro;
- -todas as grades das janelas enferrujadas;
- -bebedouro em péssimas condições de uso;
- -ladrilhos das paredes caindo;
- -refeitório com telhado e paredes improvisadas.



Prioridades da escola:

-construção de uma escola nova porque a atual não apresenta as mínimas condições de funcionamento, pois toda estrutura está comprometida.





EEB Ana Gondim



Portas em péssimas condições





Ladrilhos do corredor caindo.



Muitas janelas quebradas e caindo.






Paredes rachadas e com infiltrações.












PALÁCIO BARRIGA-VERDE













Péssimas condições do bebedouro.








Refeitório que teve o telhado trocado devido a um desabamento e fechado com madeira porque quando chuvia as mesas ficavam molhadas e os alunos tinham que comer em pé.



PALÁCIO BARRIGA-VERDE













Prédio escolar em péssimas condições.







Quadra de esportes necessitando de manutenção.



PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Falta de escoamento em uma das duas quadras de esportes



Condições da sala de educação física.





Sala informatizada com apenas 16 computadores



Rede elétrica em péssimas condições.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE





Forro caindo devido à infestação de cupins e infiltrações.







Infiltrações em toda estrutura, sujeita a desabamentos



PALÁCIO BARRIGA-VERDE
Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro 88020-900 | Florianópolis | SC | (48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



CONCLUSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, exercendo sua função fiscalizadora, prevista no Art. 78 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, visitou 12 escolas integrantes da rede pública estadual, com o objetivo de elaborar um diagnóstico de suas condições de funcionamento. As visitas foram realizadas em escolas situadas nos municípios de Araranguá, Balneário Gaivota, Turvo, Criciúma, Balneário Rincão, Tubarão, Capivari de Baixo e Laguna, no período de 10 a 14 de dezembro de 2012.

Foram observados inúmeros problemas, que são enfrentados cotidianamente pela comunidade escolar nos municípios visitados, que vão desde merenda insuficiente, banheiros desativados, ginásios esportivos sem condições de uso, até problemas estruturais, como rachaduras nas paredes, goteiras e quedas de forração dos telhados. A falta de estrutura de pessoal também foi um problema constatado pela Comissão de Educação da Alesc, sobretudo em áreas onde a demanda por vagas nas escolas cresceu rapidamente, sem que houvesse ampliação do quadro de pessoal e da estrutura física das escolas. Houve ainda a aquisição de equipamentos de ar condicionado e computadores sem planejamento e sem a adequação da rede elétrica para sua instalação, gerando desperdício com o gradual sucateamento dos equipamentos sem utilização.

Algumas situações verificadas revelaram um cotidiano bastante difícil, vivido por alunos, professores e funcionários, que enfrentam chuva e barro para acessar o prédio da escola, além da pouca drenagem da água da chuva que alaga os espaços úteis, dificultando realização das atividades escolares. Bibliotecas instaladas em local impróprio, sem iluminação, sem ventilação adequada e sem profissional habilitado para o atendimento dos alunos, salas de aulas improvisadas, material administrativo depositado nos corredores, instalações elétricas antigas e precárias, que expõem ao risco a comunidade escolar, foram problemas encontrados em diversas escolas visitadas. Algumas escolas foram encontradas em situação tão precária, que o risco de ocorrer acidentes graves e até desabamentos é bastante grande.

As visitas realizadas pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina às escolas da região sul do Estado contribuíram para evidenciar as suas condições precárias de funcionamento, e o grande esforço realizado pela comunidade escolar, que trabalha em situações bastante difíceis, para cumprir seu papel fundamental na formação das novas gerações de catarinenses. Preparar profissionais capacitados para o trabalho produtivo e formar cidadãos participativos significa construir um futuro melhor para a sociedade catarinense. Esta função precisa ser desempenhada em condições adequadas para que alcance o êxito desejado. Mais uma vez ficou evidente a necessidade de maiores investimentos na educação pública e, principalmente, a necessidade de agilização na liberação dos recursos necessários para a manutenção imediata da estrutura física das escolas, para evitar que cheguem a situação de extrema precariedade em que algumas se encontram.