



**RELATÓRIO DA VISITA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA ÀS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS
DOS MUNICÍPIOS DE ITAJAÍ, BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, CAMBORIÚ, NAVEGANTES, PENHA,
BALNEÁRIO PIÇARRAS, BARRA VELHA, SÃO
FRANCISCO DO SUL, ARAQUARI, SÃO JOÃO DO
ITAPERIÚ, MASSARANDUBA, GUARAMIRIM,
SCHOROEDER, CORUPÁ E JARAGUÁ DO SUL
REALIZADA ENTRE
22 E 26 DE SETEMBRO DE 2012**



EEB LAUREANO PACHECO

Município: Balneário Camboriú

Ano de Fundação: 1909

Última reforma: 2011

Número de alunos: 618 alunos

Vagas: insuficiente

Evasão em 2011: Ensino Fundamental = 0 Ensino Médio = 36

Reprovação em 2011: Ensino Fundamental = 16 Ensino Médio = 27

Nível de ensino: ensino médio e ensino fundamental, contudo estão dando encerramento ao ensino fundamental

Número de turmas: 22 turmas

Média de alunos por turma: 40 alunos

Número de professores: 22 efetivos e 15 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: 01 professor cursando faculdade e os demais professores com especialização

Professor afastado por problemas de saúde: 04 professores

Número de profissionais administrativos: 08 profissionais, sendo o número considerado suficiente

Número de salas de aula: 08 salas de aula com necessidade de mais 10 salas de aula para atender a demanda

Sala de SAEDE: não possui, há 01 aluno que é atendido por um segundo professor

Acessibilidade: a escola está adaptada com acessibilidade somente no piso inferior

Sala informatizada: possui 08 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. A rede elétrica é insuficiente para os computadores existentes, a internet é lenta e há um professor contratado para atender a sala informatizada.

Biblioteca: funciona junto com a sala informatizada e com a sala de vídeo. Há dois professores readaptados para dar atendimento aos alunos que procuram a biblioteca.

Sala de Educação Física ou de jogos: não possui sala própria, em dias de chuvas são realizados jogos no pátio interno da escola, dividindo espaço com o refeitório.

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 03 serventes que são pagos pela Associação de Pais e Professores/APP, porém o recurso é repassado pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 500 refeições diárias

Climatizadores: há climatizadores em quase todas as salas de aula, que os comporta porque a rede elétrica foi trocada recentemente

Recreio: é realizado na área interna, já que a escola não área aberta

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: possui uma quadra coberta com a pintura desgastada e encontra-se com infiltrações nas paredes por causa da construção de um prédio residencial ao lado da escola e muitas goteiras

Equipamentos de segurança: há somente alarme

Condições da rede elétrica: em boas condições, pois passou por reforma há pouco tempo

Equipamentos de incêndio: somente extintores



Condições dos banheiros: em boas condições e adaptados a cadeirantes, porém apenas dois vasos sanitários por banheiro e voltados de frente para as mesas do refeitório

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional

Problemas estruturais detectados:

- goteiras detectadas em apenas uma das calhas;
- prédio residencial sendo construído rente a parede da escola causando infiltrações e, por causa da obra, há quebra de telhas;
- uma sala de aula muito pequena, em virtude disso é preciso diminuir o número de alunos;
- faltam climatizadores em três salas de aula;
- há necessidade de arrumar o piso da quadra coberta que é muito áspero e uma nova pintura e problemas com infiltrações nas paredes, causadas pela construção de um edifício ao lado da escola
- presença de muitos pombos na quadra coberta
- a sala dos professores é muito pequena e abafada, dificultando a permanência dos docentes que necessitam da mesma para a realização da hora-atividade;
- é necessária a realização de calçadas na área externa da escola e colocação de piso no pátio da escola;
- há necessidade de tomadas novas na sala informatizada

Prioridades da escola:

- construção de uma nova escola, já que há necessidade de mais 10 salas de aula para atender a demanda de alunos e não há espaço no terreno para ampliação;
- construção de calçadas na área externa da escola.



EEB Laureano Pacheco



Acessibilidade somente no piso inferior – com rampas para as salas de aula e banheiro adaptado

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Acesso ao pavimento superior tornando inviável a locomoção de cadeirantes



Refeitório localiza-se em frente aos banheiros e é a única área que os alunos têm para ficar, além dos corredores das salas de aula

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Goteiras em parte da estrutura






Sala Informatizada com 08 computadores, rede elétrica insuficiente, internet lenta e utilizada como sala de vídeo e divide espaço com a biblioteca



Infiltrações na parede da quadra coberta causada pela construção de um edifício residencial ao lado da estrutura




Infiltração na quadra coberta



Presença de pombos no interior da quadra coberta causando muita sujeira



Edifício Residencial sendo construído rente à estrutura da escola causando sérios problemas de infiltrações, quebras de telha devido a queda de material de construção





Espaço entre a quadra coberta e o edifício residencial em construção



Sala dos professores de frente para a construção do edifício residencial, fato esse que deixou a sala totalmente abafada e com restos de material de construção, além das telhas quebradas



Necessidade de colocação de piso no pátio da escola



Necessidade de reparos nas portas



Necessidade de reparos



Falta sala própria para a biblioteca que divide espaço com a sala informatizada



EEB CONSELHEIRO ASTROGILDO ODON DE AGUIAR

Município: Barra Velha

Ano de Fundação: 1967

Índice IDEB 2011: séries iniciais =6,4 e séries finais +5,6

Última reforma: 2011

Número de alunos: 1360 alunos

Vagas: insuficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino médio e ensino fundamental

Número de turmas: 47 turmas

Média de alunos por turma: 30 alunos

Número de professores: 42 efetivos e 26 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos graduados, incluindo mestres e doutores

Professor afastado por problemas de saúde: 04 professores

Número de profissionais administrativos: 01 Assistente Técnico Pedagógico, número insuficiente para atender a demanda de trabalho

Número de salas de aula: 18 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui, há 05 aluno especiais e quadro segundo professor

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 25 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. A conexão de internet é lenta e há 02 professores contratados para atender a sala informatizada.

Biblioteca: bem organizada e há 02 professores readaptados para atender os alunos

Sala de Educação Física ou de jogos: possui uma sala que está desativada com uma mesa de ping-pong em péssimas condições

Laboratório: possui laboratório de química, física e biologia todo equipado, além de sala de arte e de vídeo

Auditório: não possui

Número de serventes: 05 serventes que são pagos pela Associação de Pais e Professores/APP, porém o recurso é repassado pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 800 refeições diárias

Climatizadores: há somente ventiladores

Recreio: é realizado na área interna

Ginásio de esportes: não possui

Quadra descoberta: necessita de pequena manutenção, em dias de chuva não é possível utilizar a mesma. Em dias de chuva os alunos ficam na área interna

Equipamentos de segurança: possui vigilante das 12h às 18h e alarme

Condições da rede elétrica: necessário aumentar a rede elétrica

Equipamentos de incêndio: hidrante e extintor

Condições dos banheiros: em boas condições e adaptados a cadeirantes

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos junto a APP

Problemas estruturais detectados:

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro

88020-900 | Florianópolis | SC |

(48) 3221-2593

www.alesc.sc.gov.br



- muros muito baixos deixando a escola sujeita a invasão de terceiros
- necessidade de reforma na rede elétrica
- rachaduras nas paredes
- forro soltando

Prioridades da escola:

- solicitação de mais 02 Assistentes Técnicos Pedagógicos
- necessidade de mais um técnico para o período noturno na sala informatizada
- construção de auditório com espaço multiuso
- aumento dos muros por questão de segurança
- construção de mais salas de aula
- falta de capacitação para o corpo docente



EEB Conselheiro Astrogildo Odon de Aguiar



Biblioteca bem organizada e ampla



Sala informatizada com 25 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos e conexão de internet lenta



Área interna utilizada como refeitório e nos dias de chuva é utilizada pela educação física

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Quadra descoberta e campos de areia necessitando de manutenção





Rachaduras na estrutura





Sala de educação física com mesa de ping-pong em péssimas condições



Forro soltando



Necessidade de reforma na rede elétrica



Banheiros em boas condições e adaptado a cadeirantes

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEB MARIA TEREZINHA GARCIA

Município: Camboriú

Ano de Fundação: 1971

Índice IDEB 2011:

Última reforma: 2010

Número de alunos: 914 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011:

Reprovação em 2011:

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 28 turmas

Média de alunos por turma: de 28 a 30 alunos

Número de professores: 22 efetivos e 14 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: poucos professores são habilitados

Professor afastado por problemas de saúde: 02 professores

Número de profissionais administrativos: 02 profissionais administrativos, considerado número insuficiente para atender a demanda de trabalho

Número de salas de aula: 10 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui, há 05 alunos com deficiência

Acessibilidade: a escola não está adaptada, a escola está começando a construir rampas de acesso

Sala informatizada: possui 21 computadores, mas somente 18 em funcionamento, sendo este número considerado insuficiente. A rede elétrica não comporta os computadores e a conexão de internet é muito lenta.

Biblioteca: possui sala para biblioteca, porém o espaço é pequeno e não comporta todos os livros. Alguns livros estão guardados em uma estante, no hall da escada que leva para o segundo piso

Sala de Educação Física ou de jogos: não possui sala própria, em dias de chuvas são realizados jogos no pátio interno da escola, dividindo espaço com o refeitório.

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 07 serventes que são pagos pela Associação de Pais e Professores/APP, porém o recurso é repassado pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 700 refeições diárias

Climatizadores: há climatizadores em 06 salas de aula, as demais somente ventiladores

Recreio: é realizado na área interna, já que a escola não área aberta

Ginásio de esportes: não possui

Quadra descoberta: em condições precárias necessitando de reforma e manutenção

Equipamentos de segurança: há somente alarme

Condições da rede elétrica: em boas condições

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: necessitam de reforma e não estão adaptados aos cadeirantes



Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional

Problemas estruturais detectados:

- forro caindo nas salas de aula
- a sala informatizada e a biblioteca funcionam no piso superior do prédio escolar impedindo o acesso de alunos cadeirantes
- bicicletário necessitando de cobertura
- a quadra descoberta apresenta redes de proteção rasgadas, traves e cestas de basquete enferrujadas e piso necessitando de pintura

Prioridades da escola:

- construção de quadra coberta
- construção de auditório
- construção de rampa de acesso ao piso superior
- instalação de climatizadores em todas as salas de aula
- troca do forro de toda a escola



EEB Maria Terezinha Garcia



A escola não está adaptada e está iniciando a construção de rampas de acesso



Necessidade de pequenas manutenções



Climatizadores em 06 salas de aula, as demais somente ventiladores



Forro caindo nas salas de aula







Forro caindo



Bicicletário necessitando de cobertura




Necessidade de algumas manutenções como: portas, janelas e calhas de chuva quebradas





Quadra descoberta em condições precárias necessitando de reforma e manutenção





Telas de proteção rasgadas



Sala informatizada com 18 em funcionamento, sendo este número considerado insuficiente, rede elétrica não comporta os computadores e a conexão de internet é muito lenta



Biblioteca muito pequena e parte dos livros ficam numa estante no hall da escada



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEB XV DE JUNHO

Município: Itajaí

Ano de Fundação: 1984

Índice IDEB 2011:

Última reforma: 2012

Número de alunos: 1000 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: alta

Reprovação em 2011: controlada

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Projeto em andamento: projeto **Mente Inovadora que trabalha o lúdico com afetivo**

Número de turmas: 37 turmas

Média de alunos por turma: 30 alunos

Número de professores: 14 efetivos e 31 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: 05 professores não possuem graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: 03 professores

Número de salas de aula: 15 salas de aula

Sala de SAEDE: possui sala, com 01 professor contratado por 20 horas para dar atendimento a 10 alunos

Acessibilidade: a escola não está adaptada com acessibilidade

Sala informatizada: possui 15 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. A rede elétrica não é suficiente para os computadores, necessitando ser ampliada. Possui internet, que é lenta e paga pela escola e não fornecida pelo governo. Há 01 professor contratado por 60 horas para trabalhar na sala informatizada

Biblioteca: possui sala para biblioteca, porém o espaço é pequeno e não comporta todos os livros. Alguns livros por falta de espaço no chão da biblioteca e não há um profissional para atender na biblioteca. A biblioteca será transferida para outra sala que não possui climatizador

Sala de Educação Física ou de jogos: não possui sala própria, em dias de chuvas a educação física é realizada no pátio coberto, onde há uma mesa de ping-pong que divide espaço com o refeitório, ou na sala de aula da turma

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 03 serventes que são pagos pela Associação de Pais e Professores/APP, porém o recurso é repassado pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 380 refeições diárias

Climatizadores: há climatizadores em 04 salas de aula, as demais somente ventiladores. A rede elétrica não comporta a instalação de mais climatizadores

Recreio: é realizado na área coberta, que apresenta vigas bastante enferrujadas

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: não tem, somente quadra descoberta em boas condições

Equipamentos de segurança: há alarme e 16 câmeras de monitoramento

Condições da rede elétrica: há necessidade colocação de uma subestação de energia elétrica para poder receber mais climatizadores



Equipamentos de incêndio: não há, todos os equipamentos de incêndio, inclusive o pára-raio, foram roubados após a retirada do vigilante

Condições dos banheiros: necessitando manutenção e não estão adaptados aos cadeirantes

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos pela APP

Problemas estruturais detectados:

- falta piso antiderrapante no portão de entrada da escola
- bebedouro inadequado, pois não possui escoamento adequado, molhando a calçada onde os alunos transitam
- grande quantidade de vidros quebrados por transeuntes, devido a falta de vigilantes
- grade da sala informatizada foi arrancadas por ladrões que levaram todos os computadores anteriores
- necessário cobertura para o bicicletário
- há banheiros somente no piso inferior, necessitando de construção de novos banheiros no piso superior
- a pia da cozinha está em condições precárias
- calhas de chuva quebradas
- viga de sustentação do pátio coberto muito enferrujada
- porta da sala informatizada foi arrebentada por invasores

Prioridades da escola:

- construção de um ginásio de esportes
- construção de uma nova cozinha com refeitório e depósito
- necessidade de mais duas salas de aula
- construção de um auditório
- construção de laboratório de ciências e matemática
- necessidade de mais recursos humanos para o administrativo da escola
- ampliação da sala dos professores
- vigilância noturna e para os finais de semana e feriados para acabar com as invasões e roubos, além dos depredamentos por parte transeuntes



EEB XV de Junho



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Banheiros necessitando de manutenção



Falta escoamento para os bebedouros, pois toda água molha a calçada onde os alunos transitam



Falta de cobertura para o bicicletário



Mesa de ping-pong no pátio coberto encontra-se em péssimas condições de uso



Quadra descoberta necessitando de reparos



Pátio utilizado para educação física



Calhas de chuva quebradas



Pára-raios roubado por invasores



Vigas de sustentação do pátio coberto muito enferrujadas



Muitas janelas quebradas por transeuntes e invasores devido a falta de vigilante




Sala informatizada com 15 computadores, sendo este número insuficiente, a rede elétrica não é suficiente para os computadores e a internet é lenta e paga pela escola e não pelo governo



Porta da sala informatizada arrebitada por invasores



Equipamentos de incêndio foram roubados por invasores após a retirada do vigilante



Biblioteca muito pequena faltando espaço para livros



Cabeamento e fiação elétrica roubados roubados por invasores





Falta de piso antiderrapante no portão de entrada dos alunos





CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / CEJA

Município: Itajaí

Ano de Fundação: 1992

Última reforma: 2009

Número de alunos: 1500 alunos

Vagas: suficiente

Índice de evasão: 40%

Reprovação em 2011:

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 107 turmas

Média de alunos por turma: de 08 a 10 alunos no período diurno e de 15 a 25 alunos no período noturno

Número de professores: 13 efetivos e 17 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: 90% dos professores são graduados

Professor afastado por problemas de saúde: 02 professores

Número de profissionais administrativos: 06 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 19 salas de aula, sendo que 07 salas são emprestadas pela escola localizada ao lado

Sala de SAEDE: possui sala, com 01 professor contratado por 40 horas para dar atendimento a 18 alunos

Acessibilidade: a escola está adaptada somente na parte inferior

Sala informatizada: a sala informatizada não está em funcionamento, porém receberam 19 computadores para serem instalados

Biblioteca: não funciona, pois falta espaço para livros. A escola recebeu uma quantidade muito grande de livros didáticos, no entanto, são poucos os específicos para educação de jovens e adultos. Os livros estão espalhados pelo chão da escola por falta de espaço e estantes.

Sala de Educação Física ou de jogos: possui sala de educação física, mas somente teórica, não há espaço para atividade física dentro da escola

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 02 merendeiras que são pagas pela Associação de Pais e Professores/APP e 03 serventes pagas por uma empresa terceirizada

Merenda escolar: Em média são servidas 180 refeições diárias, que são adquiridas em parte por recurso federal e outra parte por auto gestão

Climatizadores: há somente ventiladores nas salas de aula

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: não tem

Equipamentos de segurança: há alarme e câmeras de monitoramento

Condições da rede elétrica: há necessidade troca para poder receber climatizadores

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: em boas condições e adaptados a cadeirantes somente no piso inferior

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos pela APP e alguma coisa pela Secretaria de Desenvolvimento Regional



Problemas estruturais detectados:

- necessidade de reforma elétrica
- há necessidade de rampas
- salas de aula muito pequenas

Prioridades da escola:

- espaço para biblioteca
- construção de acessibilidade
- aumento de pessoal administrativo
- aumento da capacidade de internet
- construção de um auditório



Centro de Educação de Jovens e Adultos / CEJA



Biblioteca extremamente pequena



Livros espalhados pelos corredores por falta de espaço e pelo excesso de livros recebido





Única área livre para os alunos, onde funciona o refeitório e a mesa de ping-pong



Sala informatizada desativada e sem professor para dar atendimento

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EED IRENE ROMÃO

Município: Navegantes

Ano de Fundação: 1967

Índice do IDEB: séries iniciais 4,7 e séries finais 3,1

Última reforma: 2009

Número de alunos: 511 alunos

Vagas: suficiente

Índice de evasão: baixo

Índice de reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 25 turmas

Média de alunos por turma: 25 alunos por turma

Número de professores: 12 efetivos e 22 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores são graduados

Professor afastado por problemas de saúde: 01 professores

Número de profissionais administrativos: 06 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 11 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui sala

Acessibilidade: a escola está adaptada

Sala informatizada: possui sala informatizada com 18 computadores a serem instalados e um professor contratado por 40 horas. A rede elétrica é considerada insuficiente para ligar todos os computadores. A sala informatizada funciona também como sala de vídeo

Biblioteca: a biblioteca apresenta está localizada numa sala muito pequena, sem iluminação e ventilação. Há um professor readaptado que está atuando na biblioteca e por falta de espaço na mesma leva os livros nas salas de aula num carrinho de supermercado

Sala de Educação Física ou de jogos: não possui sala de educação física, há mesas de ping-pong e jogos de tabuleiro que dividem espaço com o refeitório

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 03 serventes pagas pelo governo através da APP

Merenda escolar: Em média são servidas 450 refeições diárias, preparadas por 03 merendeiras terceirizadas, a merenda é bem aceita pelos alunos e considerada suficiente

Climatizadores: possui climatizadores em todas as salas de aula e a rede elétrica que foi refeita para receber os climatizadores ainda é insuficiente

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: possui quadra coberta em boas condições, necessitando apenas refazer a pintura do piso. Possui uma quadra descoberta que necessita de reforma

Equipamentos de segurança: há alarme e 16 câmeras de monitoramento

Condições da rede elétrica: insatisfatória, necessitando ser ampliada

Equipamentos de incêndio: somente um extintor sem carga

Condições dos banheiros: em boas condições e adaptados a cadeirantes

Recursos para pequenas reformas e manutenção: os recursos para pequenos reparos são obtidos junto a APP e os grandes recursos junto a Secretaria de Desenvolvimento Regional

Problemas estruturais detectados:



- os ladrilhos das paredes estão caindo
- depósito da cozinha está cedendo permitindo a entrada de roedores
- falta acesso ao telhado e à caixa d'água impossibilitando a limpeza da mesma
- não possui muros e há depredamento de transeuntes
- faltam calhas de chuva
- necessário reforma na rede elétrica
- faltam instalar os ventiladores de parede nas salas de aula
- falta cobertura para o bicicletário
- nos dias de chuva a escola enche de água por estar no mesmo nível da rua e não apresentar escoamento e drenagem
- falta cobertura para chegar a **quadra coberta**
- falta cobertura para os bebedouros
- falta calçamento na saída dos portões
- goteiras nas salas de aula

Prioridades da escola:

- construção de muros para impedir o acesso de traficantes e invasores nas dependências da escola
- falta segurança na escola, a mesma encontra-se localizada numa região violenta
- necessita de Assistente Técnico Pedagógico para atender a demanda de serviço administrativo
- ampliação da biblioteca
- construção de um auditório
- acesso ao telhado e caixa d'água



EEB Profª Irene Romão




Falta cobertura para bicicletário



A escola está adaptada com rampas de acesso





Pisos do corredor e da calçada quebrando





Faltam calhas de chuva em toda a estrutura escolar, escoamento e drenagem para a água da chuva que fica represada no pátio causando alagamentos na escola





Falta de drenagem e escoamento para a chuva





Apesar da rede elétrica ter sido refeita para receber os climatizadores a mesma continua sendo insuficiente e não há escoamento para a água dos climatizadores



Falta de cobertura para o bebedouro



Falta de cobertura para chegar a quadra coberta e quadra descoberta, localizada na frente da descoberta, necessitando de reforma




Falta de frenagem permitindo alagamento na quadra descoberta



Necessidade de muros altos, pois grades não são suficientes para deter a ação de traficantes que passam drogas para os alunos





Ladrilho do corredor soltando



Ventiladores novos que não foram instalados por falta de recursos



Depósito da cozinha está cedendo permitindo a entrada de roedores



Biblioteca muito pequena



Por falta de espaço na biblioteca um professor leva, num carrinho de supermercado, os livros na sala de aula



Faltam muros em torno de todas a escola, inclusive na frente, tornando-a vulnerável a transeuntes e traficantes que moram nos arredores da escola

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEB PROF. EDITH PRATES GONÇALVES

Município: Penha

Ano de Fundação: 1923

Índice IDEB 2011: séries iniciais = 5,1 e séries finais = 6,3

Última reforma: 2010

Número de alunos: 384 alunos

Vagas: não são suficientes

Índice de evasão: alto no período noturno

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 17 turmas

Média de alunos por turma: 16 a 36 alunos por turma

Número de professores: 13 efetivos e 21 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores são graduados

Professor afastado por problemas de saúde: 01 professor

Número de profissionais administrativos: 06 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 07 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui sala, mas estão recebendo materiais didáticos

Acessibilidade: a escola possui somente rampas de acesso

Sala informatizada: possui sala informatizada com um professor de 40 horas e 18 computadores em funcionamento, sendo este número considerado insuficiente para atender a demanda de alunos. A internet é considerada de velocidade lenta dificultando o trabalho dos alunos e professores

Biblioteca: não possui, pois a mesma foi desativada para dar lugar a uma sala de aula

Sala de Educação Física ou de jogos:

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 03 serventes pagas pela APP, com recurso do governo estadual

Merenda escolar: a merenda é terceirizada, eventualmente é insuficiente, porém bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 300 refeições diárias

Climatizadores: há em todas as salas de aula e a rede elétrica é suficiente

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: há uma quadra coberta que se localizada do outro lado da rua, sem ligação com a escola e apresenta goteiras

Equipamentos de segurança: há alarme

Condições da rede elétrica: é suficiente

Equipamentos de incêndio: possui somente extintores

Condições dos banheiros: o banheiro masculino é mal distribuído e falta vasos sanitários, o banheiro feminino é mal estruturado e ambos estão com a porta voltada para o refeitório. A água que é utilizada para limpar os banheiros é jogada para o refeitório por estar localizado na frente do mesmo

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos pela APP

Problemas estruturais detectados:

- necessita de reforma nos banheiros



- falta sala para os professores
- necessita de construção de mais salas de aula
- há necessidade de construção de uma cozinha para os professores
- é necessário piso de cerâmica no refeitório
- na sala dos professores passa um cano de água por baixo
- o caibro da área interna quebrou e em virtude disso o forro está caindo
- em dias de chuva o refeitório fica molhado porque é aberto nas laterais
- há presença de roedores
- falta escoamento para a água da chuva que acumula em todo o pátio e salas de aula que estão no mesmo nível da rua
- portão único de entrada e que não apresenta controle de entrada e saída de pessoas por estar afastado da secretaria da escola

Prioridades da escola:

- reforma dos banheiros
- piso de cerâmica no refeitório
- construção de mais duas salas de aula
- ampliação da cobertura do refeitório
- drenagem e escoamento de água



EEB Prof. Edith Prates Gonçalves



Bicicletário descoberto



Refeitório aberto nas laterais permitindo alagamentos nos dias de chuva





Banheiros em frente ao refeitório, devido a falta de escoamento a água que é utilizada para limpar os banheiros tem que ser jogada para o refeitório





A única acessibilidade existente na escola são as rampas de acesso nas salas de aula



Pisos cerâmicos faltando



Falta piso cerâmico no refeitório que torna difícil a limpeza do mesmo



Único portão da escola, sem cobertura e longe da secretaria que, em virtude disto, não tem controle de entrada e saída de pessoas



Caibro da área interna quebrou e em virtude disso o forro está caindo



Problemas na calha de chuva



Falta de escoamento em toda estrutura escolar



Fossa



Sala informatizada com 18 computadores, sendo este número insuficiente, e internet lenta



Quadra coberta do outro lado da rua



EEB MANOEL HENRIQUE DE ASSIS

Município: Penha

Ano de Fundação: 1946

Índice IDEB 2011: séries iniciais = e séries finais =

Última reforma: 2005

Número de alunos: 983 alunos

Vagas: não são suficientes

Índice de evasão: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Projetos oferecidos: Médio Inovador e Ensino Médio Integrado a Educação Profissional/EMIEP com o curso de turismo e Hotelaria

Número de turmas: 31 turmas

Média de alunos por turma: 25 a 30 alunos por turma

Número de professores: 31 efetivos e 41 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores são graduados e poucos com especialização

Professor afastado por problemas de saúde: 08 professor

Número de salas de aula: 17 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui sala do SAEDE por isso os alunos são atendidos em outra escola. Há 05 segundo-professor para atender 05 alunos especiais

Acessibilidade: a escola adaptada

Sala informatizada: possui 20 computadores, mas somente 15 em funcionamento e o número é considerado insuficiente para atender a demanda de alunos. Falta saída para internet e a conexão é lenta por ser longe da central de distribuição.

Biblioteca: a biblioteca encontra-se num espaço muito pequeno e não tem profissional para atender os alunos e organizar a sala

Sala de Educação Física ou de jogos: a sala de jogos funciona como depósito

Laboratório: possui sala de arte, o laboratório de Ciências, Química e Matemática está desativado

Auditório: possui, mas é insuficiente, pois funciona também como espaço para cultura e esporte do projeto Médio Inovador

Número de serventes: 06 serventes pagas pela APP, com recurso do governo estadual

Merenda escolar: a merenda é terceirizada, insuficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 665 refeições diárias

Climatizadores: algumas salas de aula possuem climatizadores, porém não estão instalados porque a rede elétrica não comporta, as demais salas possuem ventiladores

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: há uma quadra coberta que apresenta muitas goteiras e um pequena quadra descoberta com brita

Equipamentos de segurança: há somente alarmes

Condições da rede elétrica: insuficiente

Equipamentos de incêndio: faltam extintores e hidrante

Condições dos banheiros: necessitam de reforma e adaptados a acessibilidade



Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos através da Secretaria de Desenvolvimento Regional

Problemas estruturais detectados:

- sala com pisos soltando
- falta de acústica
- janelas quebradas e caindo
- fios elétricos soltos
- falta área livre para os alunos que ficam nos corredores da escola, em frente as salas de aula
- falta espaço para atender os alunos do Ensino Médio Inovador
- rachaduras nas paredes
- salas pouco arejadas
- falta bateria para luz de emergência
- bicicletário sem cobertura
- porta de entrada sem vidros
- traves da quadra coberta estão quebradas

Prioridades da escola:

- ampliação do espaço físico para atender os alunos do EMIEP
- troca da rede elétrica
- reforma no piso das salas que estão soltando
- instalação de câmeras de monitoramento



EEB Manoel Henrique de Assis



Pisos cerâmicos soltando



Pisos e ladrilhos se soltando





Janelas quebradas e caindo



Ventiladores quebrados



Falta de hidrantes e extintores





Fiação elétrica exposta





Auditório com espaço insuficiente e servindo também como sala de aula para o Ensino Médio Inovador



Refeitório adequado



Sala improvisada por falta de espaço



Biblioteca em espaço pequeno e sem profissional para atender os alunos



Bicicletário descoberto



Rachaduras na estrutura



Rachaduras na estrutura



Área interna é o único espaço onde os alunos podem ficar durante o tempo livre, provocando muito barulho nas salas de aula

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



pequena quadra descoberta para realização de educação física feita com brita



Quadra coberta com goteiras



Goteiras na quadra de esportes





EEB ALEXANDRE GUILHERME FIGUEIREDO

Município: Balneário Piçarras

Ano de Fundação: 1962

Índice IDEB 2011: séries iniciais = e séries finais =

Última reforma: 2005

Número de alunos: 1150 alunos

Vagas: não são suficientes

Índice de evasão: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 50 turmas

Média de alunos por turma: 25 a 30 alunos por turma

Número de professores: 21 efetivos e 28 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores são graduados e com especialização

Professor afastado por problemas de saúde: 04 professores

Número de salas de aula: 14 salas de aula

Sala de SAEDE: possui sala do SAEDE para 15 alunos com necessidades especiais e um segundo-professor

Acessibilidade: a escola adaptada

Sala informatizada: possui 20 computadores, mas somente 14 em funcionamento e o número é considerado insuficiente para atender a demanda de alunos. A conexão da internet é considerada boa, mas a rede elétrica não comporta os computadores. Possui dois professores contratados para atender a sala informatizada

Biblioteca: a biblioteca encontra-se num espaço muito amplo, mas falta estantes para os livros. Há 02 professores readaptados atendendo na biblioteca

Sala de Educação Física ou de jogos: possui uma sala com mesa de ping-pong

Auditório: possui um auditório amplo localizado na parte superior e o mesmo não possui acessibilidade

Número de serventes: 05 serventes pagas pela APP com recurso do governo estadual

Merenda escolar: a merenda é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 700 refeições diárias

Climatizadores: há climatizadores em apenas 10 salas de aulas, porém os mesmo não foram instalados porque a rede elétrica está em reforma e as demais salas de aula não possuem nem mesmo ventiladores

Ginásio de esportes: não possui

Quadra descoberta: necessitando de manutenção

Equipamentos de segurança: há somente alarmes

Condições da rede elétrica: em reforma

Equipamentos de incêndio: as mangueiras estão esperando a instalação da caixa d'água

Condições dos banheiros: em boas condições e em construção a acessibilidade

Problemas estruturais detectados:

-falta pavimentação no pátio da escola

-faltam grades e muros na entrada da escola

-falta estacionamento para carros e ônibus escolares



Prioridades da escola:

- estantes para biblioteca
- construção de ginásio de esportes
- acessibilidade para o auditório
- instalação da caixa d'água
- construção de muro na entrada da escola



EEB Alexandre Guilherme Figueiredo



Pátio



Escola toda adaptada a acessibilidade no piso inferior



Faltam muros na frente da escola



Falta instalação da caixa d'água

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Livros no chão da biblioteca por falta de estantes



Falta acessibilidade ao auditório que fica no piso superior da escola



Das 14 salas de aula apenas 10 possuem climatizadores, porém os mesmos foram apenas colocados na parede devido a falta de instalação elétrica



Necessidade de manutenção na quadra descoberta



Falta de manutenção na quadra descoberta





EEB DAVID PEDRO ESPÍNDOLA

Município: Barra Velha

Ano de Fundação: 1978

Índice IDEB 2011: séries iniciais =4,7 e séries finais =4,4

Última reforma: 2000

Número de alunos: 831 alunos

Vagas: não são suficientes no período matutino

Índice de evasão: no ensino médio a evasão é considerado médio, pois o Programa APOIA é bastante atuante

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 27 turmas

Média de alunos por turma: 30 alunos por turma

Número de professores: 19 efetivos e 28 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: os professores efetivos são graduados e alguns com especialização e a maioria dos professores contratados ainda estão cursando a faculdade

Número de salas de aula: 12 salas de aula

Sala de SAEDE: possui sala do SAEDE para atender 19 alunos. Há 02 segundo-professor

Acessibilidade: a escola adaptada

Sala informatizada: construída pela comunidade e possui 20 computadores, mas somente 16 em funcionamento e o número é considerado insuficiente para atender a demanda de alunos. Há 02 professores contratados para atender a sala informatizada

Biblioteca: a biblioteca encontra-se num espaço improvisado e pequeno. Há 01 professor readaptado para atender os alunos na biblioteca

Sala de Educação Física ou de jogos: não possui sala própria, nos dias de chuva os alunos utilizam as mesas de ping-pong que estão localizadas junto ao refeitório. As mesas de ping-pong necessitam de reforma

Laboratório: possui laboratório de química improvisado num rancho e o mesmo não possui janelas, somente grades

Auditório: não possui

Número de serventes: 05 serventes pagas pela APP, com recurso do governo estadual

Merenda escolar: a merenda é terceirizada, bem aceita pelos alunos, porém a carne que vem é insuficiente. Em média são servidas 600 refeições diárias

Climatizadores: possui climatizadores, mas a rede elétrica não comporta os mesmos

Ginásio de esportes: possui um ginásio em péssimas condições, com o telhado caindo, rachaduras, curto circuito nas tomadas, cesta de basquete quebrada, parede cedendo e com infiltrações, calhas caindo.

Quadra descoberta: não há uma quadra descoberta

Equipamentos de segurança: há somente alarmes e um vigilante

Condições da rede elétrica: insuficiente e precária, impossibilitando a instalação de ventiladores e climatizadores

Equipamentos de incêndio: não possui

Condições dos banheiros: necessitam de reforma

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos através da APP



Problemas estruturais detectados:

- alagamento em toda escola por problema de drenagem
- salas administrativas pequenas e necessitando de conserto nas janelas
- telhado e forro caindo
- cozinha pouco iluminada e muito pequena
- refeitório aberto e junto com a mesa de jogos
- sala dos assessores de direção é improvisada por falta de espaço
- não possui calhas de chuva, pois as mesmas foram roubadas
- janelas e vidros das salas de aula quebrados
- forro de PVC está cedendo
- rachaduras e infiltrações nas paredes das salas de aula e no teto do corredor
- o fundo da caixa d'água está rachado
- para-raio do ginásio está arrebentado
- necessidade de reforma nas calçadas
- bicicletário descoberto
- ginásio de esporte com telhado caindo, curto circuito na tomadas, rachaduras na estrutura, cesta de basquete quebrada, parede cedendo e com infiltrações

Prioridades da escola:

- construção de uma nova escola
- reforma urgente na parte elétrica



A maioria das janelas encontram-se quebradas necessitando de manutenção





Forro e telhado apodrecendo





Telhas caindo



Falta de pintura e manutenção



Arquivo morto e cozinha para professores funcionam junto e em local improvisado e inadequado



Sala improvisada assessores de direção por falta de espaço



Faltam calhas de chuva




Sala informatizada construída pela comunidade e possui 20 computadores, sendo que apenas 16 estão em funcionamento



Biblioteca muito pequena com falta de espaço e estantes para guardar livros



Instalação de ventiladores em precárias condições



Rede elétrica em péssimas condições, necessitando ser totalmente trocada, além das infiltrações no teto



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Laboratório de química improvisado num rancho, não possui janelas, somente grades e blackout para proteger do sol





Calçamento quebrando






Rachaduras na estrutura e curto circuito na tomada do ginásio de esportes





Telhado caindo e provocando poças de água no ginásio impedindo a prática de educação física





Chão e parede cedendo






Infiltrações no ginásio





Calhas de chuva quebradas



Apesar de novo o ginásio de esportes encontra-se em péssimas condições



Estrutura da escola com rachaduras



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Mesas de refeitório e ping-pong em péssimas condições de uso e que em dias de chuva molham devido a falta de cobertura lateral





Forros de PVC cedendo



Falta de drenagem provoca alagamentos na escola em dias de chuvas



Fundo da caixa'água com rachaduras e em péssimas condições



Banheiros em péssimas condições necessitando de reforma



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEB CLaurINICE VIEIRA CALDEIRA

Município: São Francisco do Sul

Ano de Fundação: 1974

Índice IDEB 2011: séries iniciais =5,4 e séries finais =4,0

Última reforma: 2005

Número de alunos: 674 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: alto

Reprovação em 2011: médio

Nível de ensino: ensino médio e ensino fundamental

Projetos: Mais Educação, porém o espaço da escola não comporta o número de 130 alunos do projeto

Número de turmas: 29 turmas

Média de alunos por turma: 25 a 34 alunos

Número de professores: 12 efetivos e 28 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: a maioria com graduação superior

Professor afastado por problemas de saúde: 03 professores

Número de profissionais administrativos: 05 profissionais administrativos, sendo este número insuficiente

Número de salas de aula: 14 salas de aula, sem ventilação e muito quentes

Sala de SAEDE: não possui, há 12 alunos especiais e 06 segundo professor

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 18 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. A conexão de internet é lenta e há 02 professores contratados para atender a sala informatizada.

Biblioteca: espaço muito pequeno e com falta de estantes

Laboratório: não possui

Auditório: num espaço improvisado e muito pequeno

Número de serventes: 04 serventes que são pagos pela Associação de Pais e Professores/APP e 01 terceirizado, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 600 refeições diárias

Climatizadores: há somente ventiladores na sala, pois a rede elétrica não suporta climatizadores por ser muito antiga

Recreio: é realizado nos corredores em frente as salas de aula

Ginásio de esportes: não possui

Quadra descoberta: encontra-se em estado precário

Equipamentos de segurança: 16 câmeras de vigilância e alarme

Condições da rede elétrica: necessário troca a rede elétrica por ser muito antiga e insuficiente

Equipamentos de incêndio: hidrante sem manutenção

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos junto a APP

Problemas estruturais detectados:



- telhado comprometido por infestação de cupins
- rachadura nas paredes
- infiltrações nas paredes da ala nova
- terreno cedendo na parte nova da escola
- iluminação de emergência não funciona
- a caixa d'água estourou por não ter ladrão na mesma
- falta sala para as serventes
- necessidade de fechamento do refeitório que é aberto e no hall

Prioridades da escola:

- necessidade de fechamento do refeitório que é aberto e no hall
- construção de um ginásio
- ampliação do auditório
- verificar o que está acontecendo com o fundamento da ala nova que está cedendo
- troca do telhado
- refazer a pintura de todo prédio escolar



EEB Profª Clairinice Vieira Caldeira



Refeitório aberto necessitando ser fechado



Quadra descoberta apresenta traves e cestas de basquete enferrujadas e quebradas





Necessidade de manutenção no piso da quadra



Campo de grama necessitando de manutenção



Bicicletário coberto



Caixa d'água explodiu e foi lançada a alguns metros devido à falta de ladrão

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Rachaduras nas paredes





Sala de informática com 18 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos e com conexão de internet lenta



Hidrantes necessitando de manutenção



Terreno cedendo na parte nova da escola





Necessidade de troca do telhado e forro infestado de cupim



Azulejos caindo nos corredores



Auditório num espaço muito pequeno e improvisado



Salas de aula abafadas e quente possuem somente ventiladores porque a rede elétrica não comporta climatizadores

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Biblioteca funciona em local pequeno e com falta de estantes para os livros



Falta de manutenção para pequenos reparos



EEB PREFEITO HIGINO AGUIAR

Município: Araquari

Ano de Fundação: 1940

Índice IDEB 2011: séries iniciais =5,5 e séries finais =4,5

Última reforma: 2002

Número de alunos: 1069 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: alto

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino médio e ensino fundamental, em 04 turnos, com turno intermediário

Projetos: Mais Educação, porém o espaço da escola não comporta o número

Número de turmas: 31 turmas

Média de alunos por turma: 30 alunos

Número de professores: 15 efetivos e 21 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: a maioria dos professores efetivos possuem graduação completa e a maioria dos ACT estão cursando a faculdade

Professor afastado por problemas de saúde: 01 professor

Número de salas de aula: 11 salas de aula, bem ventiladas

Sala de SAEDE: não possui, há 01 aluno com necessidades especiais

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 16 computadores, sendo este número suficiente para atender a demanda de alunos. Há 01 professor contratado para atender a sala informatizada.

Biblioteca: está improvisada e divide espaço com o administrativo

Sala de Educação Física ou de jogos: as mesas de jogos dividem espaço com a quadra coberta

Laboratório: somente sala de vídeo

Auditório: não possui

Número de serventes: 05 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 650 refeições diárias. O refeitório foi improvisado em salas de aula por falta de espaço

Climatizadores: há somente ventiladores nas salas de aula, pois a rede elétrica não suporta climatizadores por ser muito antiga

Recreio: é realizado na quadra coberta ou nas salas de aula

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: com estrutura bastante comprometida, necessitando de reforma, que já está prevista para acontecer. Existe um barranco ao lado da quadra que está desabando que nos dias de chuva caem sobre a quadra impossibilitando a prática de educação física. Os professores fizeram um muro de contenção improvisado para conter a lama que cai sobre a quadra

Equipamentos de segurança: vigilantes por período de 12 horas e alarme

Condições da rede elétrica: insatisfatória, necessitando ser trocada

Equipamentos de incêndio: não tem nenhum

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção urgente



Problemas estruturais detectados:

- a escola está em ampliação, sendo que o término da primeira etapa de ampliação está prevista para o final do ano de 2012 e a segunda etapa está em orçamento, aguardando a abertura da licitação com previsão para outubro de 2012
- nos fundos da escola corre um esgoto a céu aberto
- parte da escola está interditada
- quadra coberta em péssimas condições
- presença de muito roedores
- faltam redes de proteção na quadra, pois as bolas caem no terreno vizinho, o qual possui dois cachorros Pit Bulls, colocando em risco a vida dos alunos que pulam o muro para pegar a bola
- falta cobertura na entrada do colégio
- o único banheiro adaptado à acessibilidade está interditado por causa de vazamento

Prioridades da escola:

- término da construção que está em andamento
- construção de ginásio
- construção de refeitório para desocupar as salas de aula
- cobertura para as escadas e refeitório
- reforma da quadra coberta
- construção de um auditório



EEF Prefeito Higino Aguiar



Muro de contenção improvisado para conter a lama que cai sobre a quadra nos dias de chuva



Muro de contenção improvisado para conter a lama que invade a quadra esportiva





Quadra cheia de lama, apesar da contenção improvisada, dificultando a prática da educação física



Mesas de jogos dividem espaço com a quadra coberta



Necessidade de manutenção no piso da quadra de esportes



Trave de futebol improvisada porque a original enferrujou e teve que ser retirada



Vigas de sustentação encontram-se em péssimas condições





Redes de proteção estão rasgadas e não impedem que a bola utilizada na educação física caia no terreno vizinho





Terreno vizinho onde a bola cai e os alunos se arriscam pulando o muro para pegá-la. No funciona um ferro velho e o mesmo possui dois cachorros Pit Bull





Estrutura nova com dois pavimentos onde se encontram as salas de aula e a estrutura antiga onde funciona a parte administrativa da escola que divide espaço com a biblioteca



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Banheiros e portas necessitando de manutenção





Estrutura nova com as salas de aula em boas condições, com exceção das cadeiras e carteiras

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Sala informatizada com apenas 16 computadores para atender a demanda de alunos e não há climatizador tornando a sala muito abafada



Rede elétrica necessitando ser trocada



Refeitório muito bom, porém encontra-se muito afastado da cozinha, em alas diferentes




PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Esgoto da escola corre céu aberto por trás da cozinha, refeitório e salas de aula, tornando o ambiente insalubre devido ao mau cheiro e mosquitos





A escola está em ampliação, sendo que o término da primeira etapa de ampliação está prevista para o final do ano de 2012 e a segunda etapa está em orçamento, aguardando a abertura da licitação com previsão para outubro de 2012

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEB ELVIRA FARIA PASSOS

Município: São João do Itaperiú

Ano de Fundação: 1975

Índice IDEB 2011: séries iniciais = e séries finais =

Última reforma: 2009

Número de alunos: 580 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 21 turmas

Média de alunos por turma: 35 alunos

Número de professores: 07 efetivos e 28 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: a maioria dos professores efetivos possuem graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: 04 professor

Número de profissionais administrativos: 04 profissionais administrativos, sendo este número insuficiente

Número de salas de aula: 10 salas de aula, bem ventilas

Sala de SAEDE: possui sala de SAEDE com um professor contratado para atender 03 aluno com necessidades especiais e há três segundo-professor

Acessibilidade: a escola está adaptada

Sala informatizada: possui 17 computadores, mas três não estão em funcionamento. Não há professor contratado para atender a sala informatizada. A rede elétrica é considerada insuficiente para comportar os computadores e a internet é muito lenta prejudicando o andamento das aulas

Biblioteca: encontra-se numa sala de tamanho adequado, porém faltam armários para os livros e há infiltrações no teto

Sala de Educação Física ou de jogos: não há sala específica e a mesa de ping-pong divide espaço com o refeitório na área coberta

Laboratório: somente sala de vídeo

Auditório: possui auditório em sala adaptada, mas comporta o número de alunos

Número de serventes: 02 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado. O número de serventes é considerado insuficiente para limpar todas as dependências da escola

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 450 refeições diárias.

Climatizadores: há climatizadores em todas as salas de aula, sendo que todos foram adquiridos com recursos vindos da APP

Ginásio de esportes: possui ginásio, porém o mesmo encontra-se com goteiras, o alambrado é inadequado

Equipamentos de segurança: possui somente alarmes

Condições da rede elétrica: em boas condições

Equipamentos de incêndio: possui extintores e hidrantes



Condições dos banheiros: em condições satisfatórias, necessitando de acabamento no banheiro adaptado

Problemas estruturais detectados:

- o ginásio de esporte necessita de reforma no telhado e apresenta um alambrado inadequado, pois as grades são espaçosas e é possível acontecer à queda de um aluno
- faltam muros na lateral e nos fundos da escola, podendo ser um risco para os alunos, pois passa um rio nos fundos da escola. O muro estava no projeto de reforma da escola, mas não foi executado pela empreiteira
- há infiltração e goteiras na área coberta onde se localiza o refeitório
- algumas mesas do refeitório encontram-se estragadas, necessitando ser trocadas

Prioridades da escola:

- necessidade de mais serventes para a limpeza da escola
- solicitação de mais 02 Assistentes Técnicos Pedagógicos para atender a demanda de trabalho administrativo
- aquisição de uma cozinha para os professores e serventes



EEB Elvira Faria Passos



Climatizadores em todas as salas de aula adquiridos com recursos da APP




Faltam muros nos fundos e na lateral da escola. Nos fundos da escola passa um rio





Faltam estantes para os livros na biblioteca



Sala informatizada com 14 computadores em funcionamento, rede elétrica insuficiente para comportar os computadores e a internet muito lenta prejudicando o andamento das aulas




Necessidade de acabamento no banheiro adaptado



Algumas mesas do refeitório necessitando serem substituídas



Alambrado inadequado, muito espaçoso permitindo que um aluno pequeno passe através dele





Ginásio necessitando de algumas manutenções





EEB GENERAL RONDON

Município: Massaranduba

Ano de Fundação: 1951

Índice IDEB 2011: EF=10,5 e EM=5,9

Número de alunos: 798 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 34 turmas

Média de alunos por turma: de 30 à 35 alunos

Número de professores: 23 efetivos e 20 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: a maioria dos professores possui graduação completa, mas há professores do ensino fundamental com apenas o magistério

Professor afastado por problemas de saúde: não há

Número de salas de aula: 13 salas de aula e bem ventilas

Sala de SAEDE: possui de SAEDE com 02 professores para atender 19 alunos com necessidades especiais

Acessibilidade: a escola está adaptada

Sala informatizada: possui 20 computadores, sendo que o ideal seria mais 10 computadores para atender a demanda de alunos. Há 02 professores contratados para atender a sala informatizada.

Biblioteca: funciona em local improvisado até a construção de uma nova sala e não possui profissional para atender os alunos na biblioteca

Sala de Educação Física ou de jogos: não possui

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 05 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 500 refeições diárias. O refeitório possui espaço próprio e junto à cozinha

Climatizadores: há climatizadores em todas as salas de aula, porém não estão instalados por falta de estrutura na rede elétrica

Recreio: é realizado na quadra coberta e no pátio

Ginásio de esportes: não possui

Quadra coberta: foi atingida por granizo e necessita de reforma no telhado

Equipamentos de segurança: as câmeras de segurança foram retiradas por contenção de despesas e no momento há somente alarmes

Condições da rede elétrica: insatisfatória, necessitando ser trocada

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção

Problemas estruturais detectados:

-toda estrutura escolar apresenta forros caindo e com cupim por serem muito antigos



- pisos de taco soltando, armários e cadeiras estufando devido à enchente que atingiu a escola
- a galeria fluvial da rua não tem capacidade de escoamento permitindo que em dias de chuva forte ocorram alagamentos na escola
- as calhas de chuva comprometidas, necessitando de reforma e limpeza
- goteiras nas salas de aula
- rede elétrica muito antiga, tornado-se insuficiente
- necessidade de reforma no telhado do galpão coberto, pois o mesmo apresenta muitas goteiras
- faltam salas de aula no período matutino e, por isso, salas de aula foram improvisadas, mas ao lado de uma fossa, que causa mau cheiro dificultando a permanência dos alunos e professores nas salas
- necessidade de reforma no telhado da quadra coberta

Prioridades da escola:

- término da construção que está em andamento que comportará 26 salas de aula, auditório, sala de informática, cozinha e quadra polivalente. A previsão para conclusão é março de 2013
- solicitação de mais 01 Assistente Técnico Pedagógico e 01 Assistente de Educação



EEB General Rondon



Tacos soltando nas salas de aula



Galeria fluvial da rua não tem capacidade de escoamento permitindo que em dias de chuva forte ocorram alagamentos na escola





Forros caindo e infestado de cupim





climatizadores em todas as salas de aula, porém não estão em funcionamento devido as precárias condições da rede elétrica



Salas de aula improvisadas, muito abafadas e ao lado passa uma fossa, que causa mau cheiro dificultando a permanência dos alunos e professores nas salas

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br




Bicicletário descoberto



Estado do bebedouro



Calhas de chuva em péssimas condições





Telhado da quadra coberta atingido por granizo necessitando de reforma




Sala informatizada com 20 computadores, porém este número é insuficiente para atender a demanda de alunos

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Biblioteca num local improvisado, sem espaço e totalmente abafado e úmido



Necessidade de reforma no telhado do galpão coberto devido às goteiras



EED LAURO ZIMMERMANN

Município: Guaramirim

Ano de Fundação: 1965

Última reforma: 2010

Índice IDEB 2011:

Número de alunos: 775 alunos

Vagas: insuficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: médio

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 29 turmas

Média de alunos por turma: de 30 alunos

Número de professores: 17 efetivos e 25 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores possui graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: não há

Número de salas de aula: 12 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui de SAEDE, mas há 02 segundo-professor para atender 02 alunos com necessidades especiais

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 20 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. Há 01 professor contratado para atender a sala informatizada, a rede elétrica não comporta os computadores e a internet é lenta, prejudicando o andamento das aulas

Biblioteca: não há biblioteca

Sala de Educação Física ou de jogos: a educação física é realizada na mesa de ping-pong por falta de espaço e local próprio

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 06 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 600 refeições diárias.

Climatizadores: há climatizadores em algumas salas de aula, porém não funcionam por falta de estrutura na rede elétrica, as demais salas possuem ventiladores

Recreio: é realizado nos corredores das salas de aula e na área coberta onde fica o refeitório e as mesas de ping-pong

Ginásio de esportes: está desativado por falta de condições de uso. A reforma iniciada no mesmo não foi concluída

Quadra descoberta: a quadra descoberta está desativada para construção de novas salas de aula

Equipamentos de segurança: somente alarmes

Condições da rede elétrica: precária e insuficiente

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção e de acessibilidade



Problemas estruturais detectados:

- muitas goteiras nas salas de aula e na nova estrutura coberta e refeitório
- falta tubulação para esgoto causando alagamento no pátio nos dias de chuva
- atraso na reforma da escola, pois a empresa contratada está a espera de um aditivo
- salas com pisos destruídos com menos de um ano de reforma
- acabamentos não concluídos na reforma
- faltam calhas de chuva em parte da escola e onde há calhas, as mesmas não têm saída subterrânea causando alagamento

Prioridades da escola:

- conclusão das obras em andamento principalmente do ginásio de esportes
- aquisição de computadores para o setor administrativo



EEB Lauro Zimmermann



Sala informatizada com 20 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos, rede elétrica não comporta os computadores e internet é lenta

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Falta de acabamentos da última reforma



Pisos soltando, após um ano de reforma



Falta de acabamentos na última reforma





Ginásio de esportes desativado por falta de condições de uso




A reforma iniciada no ginásio não foi concluída





Quadra descoberta desativada para construção de novas salas de aula





Faltam calhas de chuva em parte da escola e onde há calhas, as mesmas não têm saída subterrânea causando alagamento





EEF LUIZ DELFINO

Município: Schroeder

Ano de Fundação: 1932

Última reforma: 2008

Índice IDEB 2011:

Número de alunos: 550 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: zero

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental do 2º ao 5º ano

Projetos: Lego – há sala própria e profissionais

Número de turmas: 22 turmas

Média de alunos por turma: de 25 à 30 alunos

Número de professores: 05 efetivos e 24 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: a maioria dos professores possui graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: não há

Número de profissionais administrativos: 04 profissionais administrativos, sendo este número insuficiente para atender a demanda de serviço

Número de salas de aula: 22 salas de aula e com pouca ventilação

Sala de SAEDE: não possui de SAEDE, mas há 02 segundo-professor para atender 02 alunos com necessidades especiais

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 10 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. Há 01 professor contratado para atender a sala informatizada, a rede elétrica comporta os computadores, a internet é lenta, prejudicando o andamento das aulas

Biblioteca: funciona bem e atende a demanda de alunos

Sala de Educação Física ou de jogos: a educação física é realizada em uma área coberta e com mesa de ping-pong

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 03 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 500 refeições diárias.

Climatizadores: há apenas um climatizador que se encontra na sala informatizada

Ginásio de esportes: está em precárias condições de uso

Quadra coberta: a quadra coberta encontra-se a mais de um ano sem telhado

Equipamentos de segurança: somente alarmes

Condições da rede elétrica: precária e insuficiente necessitando ser trocada

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP

Problemas estruturais detectados:

-há necessidade de reforma urgente no ginásio de esportes, pois o mesmo encontra-se com o piso cedendo, com goteiras, infiltrações e fiação elétrica amostra



- os banheiros encontram-se de frente ao refeitório
- salas de aula apresentam goteiras no telhado, que foi reconstruído no ano de 2009
- tacos soltando e rachaduras nas salas de aula
- faltam muros na parte dos fundos da escola, onde há um barranco que pode colocar em risco os alunos
- em dias de chuva a área coberta enche de água inviabilizando a permanência dos alunos na hora do recreio e durante a aula de educação física, devido a falta de cobertura lateral

Prioridades da escola:

- reforma urgente do ginásio
- construção de um auditório
- necessidade de um refeitório fechado
- construção de novas salas de aula e laboratório
- climatizadores nas salas de aula, pois as crianças passam mal devido ao calor



EEF Luiz Delfino




Biblioteca em boas condições e adequada



Ginásio em precárias condições: problemas elétricos, goteiras no telhado, telhado quebrado, infiltrações na parede, piso cedendo







Em dias de chuva a área coberta enche de água inviabilizando a permanência dos alunos na hora do recreio e durante a aula de educação física, devido a falta de cobertura lateral

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Terreno cedendo próximo ao ginásio e a área coberta



Faltam muros na parte dos fundos da escola, onde há um barranco




PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Bicicletário



Sala informatizada com 10 computadores e internet lenta, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEF SÃO JOSÉ

Município: Corupá

Ano de Fundação: 1970

Última reforma: 2005 - a estrutura do prédio escolar é alugado e por isso a reforma foi custeada pela APP e pelas proprietárias do imóvel

Índice IDEB 2011:

Número de alunos: 467 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: zero

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental do 1º ao 9º ano

Número de turmas: 19 turmas

Média de alunos por turma: 30 alunos

Número de professores: 01 efetivos e 23 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores possui graduação completa e pós graduação

Professor afastado por problemas de saúde: não há

Número de profissionais administrativos: 03 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 11 salas de aula

Sala de SAEDE: possui um SAEDE com um professor contratado para atender 14 alunos da região, mais 02 segundo-professor e 01 professor intérprete

Acessibilidade: há somente rampas na parte inferior da escola

Sala informatizada: possui 10 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. Há 01 professor contratado para atender a sala informatizada, a rede elétrica comporta os computadores, a internet é lenta, prejudicando o andamento das aulas

Biblioteca: funciona numa sala pequena onde divide espaço com sala de vídeo, faltando espaço para estantes de livros e não há um profissional para atender os alunos

Sala de Educação Física ou de jogos: a educação física é realizada em uma área coberta e com mesa de ping-pong

Laboratório: não possui

Auditório: possui um amplo

Número de serventes: 03 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 200 refeições diárias.

Climatizadores: há climatizadores em todas as salas de aula e foram adquiridos pela comunidade

Ginásio de esportes: não há

Quadra descoberta: há uma quadra descoberta, em precárias condições, nos dias de sol a educação física é realizada na grama e em dias de chuva na área onde coberta onde funciona o refeitório

Equipamentos de segurança: somente alarmes, as câmeras de segurança foram retiradas

Condições da rede elétrica: em boas condições devido a última reforma

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção e não estão adaptados a acessibilidade



Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP

Problemas estruturais detectados:

- bancos no refeitório em péssimas condições com madeiras soltando e com pregos à mostra
- algumas rachaduras na estrutura
- falta conclusão da pintura na área concluída em 1992
- banheiros em estado precário

Prioridades da escola:

- ser municipalizado ou o Estado comprar o prédio
- aquisição de um ginásio de esportes



EEF São José



Local onde a educação física é realizada nos dias de sol



Área coberta onde fica o refeitório a o local onde os alunos fazem educação física no dia de chuva



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Bancos no refeitório em péssimas condições com madeiras soltando e com pregos à mostra



Sala informática com 10 computadores e internet lenta, prejudicando o andamento das aulas



Banheiros em péssimas condições





falta conclusão da pintura na área concluída em 1992





Biblioteca funciona numa sala pequena, faltando espaço para estantes de livros, e dividindo espaço com sala de vídeo





Algumas rachaduras na estrutura



Sala SAEDE



Somente escadas para acesso ao piso superior



Auditório amplo e em boas condições



EEB TERESA RAMOS

Município: Corupá

Ano de Fundação: 1940

Última reforma: 2002 e atualmente está em reforma

Índice IDEB 2011:

Número de alunos: 896 alunos

Vagas: insuficiente

Evasão em 2011: baixa

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 32 turmas

Média de alunos por turma: 30 a 35 alunos

Número de professores: 11 efetivos e 22 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores possuem graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: há um professor afastado

Número de profissionais administrativos: 03 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 10 salas de aula que não são bem ventiladas

Sala de SAEDE: não possui um SAEDE, mas há 03 segundo-professor para atender 05 alunos com necessidades especiais

Acessibilidade: escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 24 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. Há 02 professores contratados para atender a sala informatizada, a rede elétrica comporta os computadores, a internet é boa e há necessidade de mais um climatizador para a sala não ficar tão abafada

Biblioteca: funciona bem, porém necessitaria de mais espaço e há um professor readaptado para atender os alunos

Sala de Educação Física ou de jogos: a educação física em dias de chuva é realizada em uma área coberta

Laboratório: possui sala de laboratório, mas foi desativada após a última reforma

Auditório: possui um auditório amplo, porém com algumas rachaduras

Número de serventes: 05 serventes são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e a maioria das refeições é bem aceita, com exceção das vitaminas e bebida láctea de café com leite. Em média são servidas 600 refeições diárias. O refeitório é aberto e é utilizado em dias de chuva para a prática de educação física, pois há junto mesas de ping-pong

Climatizadores: há 14 climatizadores, mas não estão ligados por falta de capacidade elétrica

Ginásio de esportes: há um ginásio em boas condições, porém com algumas goteiras

Quadra descoberta: não há quadra coberta ou descoberta

Equipamentos de segurança: alarmes e 18 câmeras de segurança

Condições da rede elétrica: não é suficiente, mas está sendo substituída

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: em boas condições

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP



Problemas estruturais detectados:

- exaustor da cozinha não funciona e a pia está com vazamento
- falta ralo na cozinha, em virtude disto a água tem que ser puxada para o corredor do refeitório
- há necessidade de acabamento nos telhados causando infestação de animais
- falta acabamento em parte do forro do corredor
- falta rampa para acesso ao andar superior da escola

Prioridades da escola:

- término da reforma
- sala para arquivo morto



EEB Teresa Ramos



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Biblioteca em boas condições, mas necessitando de mais espaço



Sala informatizada com 24 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos, e com necessidade de mais um climatizador

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Faltam rampas de acesso ao piso superior



Bicicletário coberto



Auditório amplo, porém com algumas rachaduras



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br




Falta de acabamento nos forros





Laboratório desativado





Falta de acabamento no telhado permitindo a entrada de animais



14 climatizadores nas paredes, mas não estão ligados por falta de capacidade elétrica

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Exaustor da cozinha não funciona e a pia está com vazamento



Falta ralo na cozinha, em virtude disto a água tem que ser puxada para o corredor do refeitório



Banheiro desativado do laboratório



Salas de aula em boas condições, porém abafadas



Ginásio de esportes em boas condições, porém com algumas goteira e rachaduras





EEB LILIA AYROSO OESCHLER

Município: Jaraguá do Sul

Ano de Fundação: 1933

Última reforma: 2005

Projeto: LEGO em sala própria e muito bem aceito pelo alunos

Número de alunos: 756 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixa

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 31 turmas

Média de alunos por turma: 26 alunos

Número de professores: 07 efetivos e 32 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: todos os professores possuem graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: há um professor afastado

Número de profissionais administrativos: 06 profissionais administrativos, porém este número não é suficiente

Número de salas de aula: 16 salas de aula, bem ventiladas

Sala de SAEDE: não possui um SAEDE, mas há 02 segundo-professor para atender 02 alunos com necessidades especiais

Acessibilidade: escola apresenta rampas em todas as salas, porém as mesmas são totalmente inadequada, muito inclinadas dificultando o acesso de alunos que usam muletas

Sala informatizada: possui 22 computadores, sendo este número insuficiente para atender a demanda de alunos. Há 02 professores contratados para atender a sala informatizada, a rede elétrica comporta os computadores e a internet é lenta

Biblioteca: está funcionando provisoriamente em outra sala porque o piso está sendo trocado e não há profissional para atender os alunos

Laboratório: possui somente sala de vídeo

Auditório: possui um auditório amplo, porém com algumas rachaduras

Número de serventes: 05 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado, e 01 servente terceirizado pago pela Prefeitura Municipal que ocupa uma sala de aula

Merenda escolar: é bem aceita, suficiente e serve em média 700 refeições

Climatizadores: há somente ventiladores, porém em situação precária

Ginásio de esportes: está interditado desde abril de 2012, pois apresenta rachaduras, goteiras, iluminação elétrica comprometida, infiltrações, tijolos caindo e ninhos de pombo nos orifícios da cobertura

Quadra descoberta: não há quadra coberta ou descoberta

Equipamentos de segurança: alarmes, 16 câmeras de segurança e um vigilante de 6 horas

Condições da rede elétrica: comprometida, provocando queima de lâmpadas

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: em boas condições, porém não adaptados aos alunos com necessidades especiais

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP ou contribuição da sociedade



Problemas estruturais detectados:

- sala informatizada com infiltração e goteiras no teto
- pisos de algumas salas sendo trocados porque descolaram
- é necessária a troca de todo o telhado da escola porque há muitas goteiras e infiltrações
- cupins nas portas das salas de aula
- forro cedendo em toda a escola
- em dias de chuva os corredores molham por falta de uma cobertura maior
- uma caixa d'água está desativada por falta de manutenção
- área coberta apresenta calhas tortas permitindo que em dias de chuva a área fique completamente molhada impedindo a realização de educação física
- fiação elétrica subterrânea danificada provocando passagem de corrente elétrica no piso
- em dias de chuva forte a água escorre pela parede

Prioridades da escola:

- troca da rede elétrica, principalmente da fiação subterrânea
- aquisição de mais uma caixa d'água
- reforma geral do ginásio de esportes
- solicitação de mais um Assistente Técnico Pedagógico
- troca do telhado



EEB Profª Liali Ayroso Oeschler





Água escorre pela parede



Chão energizado devido a precária situação da fiação elétrica subterrânea

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Algumas rachaduras na estrutura



Forro com cupim



Refeitório na área coberta dividindo espaço com as mesas de ping-pong





Área coberta utilizada para a realização da educação física



área coberta apresenta calhas de chuva tortas permitindo que em dias de chuva fique molhada impedindo a realização de educação física no local

PALÁCIO BARRIGA-VERDE


Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br




Campo de grama



Falta de cobertura para chegar ao ginásio de esportes




Telhado caindo e muitas goteiras no ginásio de esportes que está interditado desde abril de 2012



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br





Bicicletário



Rampa de acesso inadequada, dificultando a passagem de alunos com necessidade de locomoção


PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Forro cedendo em toda a escola





Piso da biblioteca está sendo trocado por isso está funcionando provisoriamente em outra sala





Projeto LEGO



Telhado com infiltrações e goteiras



Sala informatizada com infiltrações e goteiras





EEB ALVINO TRIBESS

Município: Jaraguá do Sul

Ano de Fundação: 1950

Última reforma: 2005

Índice IDEB 2011:

Número de alunos: 602 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixa

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 23 turmas

Média de alunos por turma: 27 A 35 alunos

Número de professores: 10 efetivos e 22 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: maioria dos professores possuem graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: há um professor afastado

Número de profissionais administrativos: 06 profissionais administrativos, porém este número não é suficiente

Número de salas de aula: 09 salas de aula, bem ventiladas

Sala de SAEDE: não possui um SAEDE, mas há 04 segundo-professor para atender 04 alunos com necessidades especiais

Acessibilidade: escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 25 computadores, sendo este número suficiente para atender a demanda de alunos. Há 02 professores contratados para atender a sala informatizada, a rede elétrica comporta os computadores e a internet é boa

Biblioteca: possui uma biblioteca em espaço amplo que atende a demanda de alunos, porém não há profissional para atender

Laboratório: possui sala de arte, laboratório de química/física e serve também de auditório

Auditório: não possui espaço próprio

Número de serventes: 03 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é bem aceita, suficiente e serve em média 300 refeições

Climatizadores: há somente ventiladores, pois a rede elétrica não comporta climatizadores

Ginásio de esportes: não há, em dias de chuva a educação física é realizada na área coberta que é utilizada como refeitório

Quadra descoberta: necessitando de reforma, o campo de grama necessita de reforma nas traves

Equipamentos de segurança: alarmes e 13 câmeras de segurança

Condições da rede elétrica: comprometida

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: necessitando de reformas e adaptações

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP ou contribuição da sociedade



Problemas estruturais detectados:

- rede elétrica comprometida
- a cozinha dos professores é improvisada num rancho velho correndo o risco de desabamento
- piso dos corredores necessitando de reforma
- necessidade de cobertura para o bicicletário
- calhas de chuva enferrujadas e quebradas

Prioridades da escola:

- troca da rede elétrica
- construção de um ginásio de esportes
- construção de uma cozinha para os professores



EEB Alvino Tribess



Bicicletário




Refeitório



Laboratório



Sala de artes



Salas de aula bem ventiladas



Cozinha improvisada dos professores com risco de desabamento





Rancho de material inutilizado anexo à cozinha dos professores



Pisos do corredor quebrando



Campo de futebol



Quadra descoberta

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Biblioteca ampla, mas sem profissional para dar atendimento aos alunos



Calhas de chuva enferrujadas e quebradas



EEB GIARDINI LUIZ LENZI

Município: Jaraguá do Sul

Ano de Fundação: 1984

Índice IDEB 2011:

Número de alunos: 584 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 23 turmas

Média de alunos por turma: 20 a 32 alunos

Número de professores: 02 efetivos e 16 admitidos em caráter temporário/ACT

Habilitação dos professores: a maioria dos professores possui graduação completa

Professor afastado por problemas de saúde: não há

Número de profissionais administrativos: 05 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 12 salas de aula

Sala de SAEDE: não possui um SAEDE com um professor contratado para atender. Há um segundo-professor para atender 02 alunos

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 10 computadores instalados e 18 computadores novos, não instalados por insuficiência da rede elétrica. Há 01 professor contratado para atender a sala informatizada, a internet é lenta, prejudicando o andamento das aulas

Biblioteca: está em construção

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 04 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 500 refeições diárias. O refeitório é coberto e aberto nas laterais e há junto mesa de ping-pong, onde nos dias de chuva é realizada a educação física

Climatizadores: há climatizadores em todas as salas de aula

Ginásio de esportes: não há

Quadra coberta: quadra coberta está desativada desde dezembro de 2011, pois o telhado foi destruído por vendaval

Equipamentos de segurança: possui alarmes e 16 câmeras de segurança

Condições da rede elétrica: foi refeita para comportar os climatizadores, mas há necessidade do aumento da capacidade da potência

Equipamentos de incêndio: somente extintores

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção e não estão adaptados a acessibilidade

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP

Problemas estruturais detectados:

-não possui escritura pública, habite-se e alvará de funcionamento do bombeiro

-apresenta forro caindo, infestado de cupim e com vespeiro



- rede elétrica insuficiente
- goteiras, infiltrações e rachaduras em toda estrutura
- parte administrativa interditada em virtude do telhado que está caindo
- há sala de aula improvisada em virtude da falta de espaço físico
- bicicletário improvisado, correndo risco de desabamento

Prioridades da escola:

- ginásio de esportes
- construção de 02 salas de aula
- reforma de banheiros
- ampliação da rede elétrica



EEB Giardini Luiz Lenzi



Parte administrativa interditada em virtude do telhado que está caindo



Forro caindo e com cupim em toda estrutura escolar





Telhado desabando



Sala desativada



Parquinho em péssimas condições de uso





Sala para biblioteca sendo construída e atualmente servindo de depósito






Refeitório divide espaço espaço para atividades físicas





Quadra descoberta



Quadra coberta está desativada desde dezembro de 2011, pois o telhado foi destruído por vendaval





Rachadura em toda estrutura escolar



Sala informatizada com 10 computadores instalados e 18 computadores novos, não instalados por insuficiência da rede elétrica, e internet lenta, prejudicando o andamento das aulas

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Banheiros necessitando de manutenção



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



EEM EUCLIDES DA CUNHA

Município: Jaraguá do Sul

Ano de Fundação: 1963

Número de alunos: 715 alunos

Vagas: insuficiente, houve construção de um condomínio nas imediações da escola, sendo assim faltam vagas para atender a atual demanda

Evasão em 2011: alta

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Projetos: Mente Inovadora

Número de turmas: 26 turmas

Média de alunos por turma: 25 alunos

Número de professores: 10 efetivos e 24 admitidos em caráter temporário/ACT

Professor afastado por problemas de saúde: 01 professor

Número de profissionais administrativos: 07 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 09 salas de aula que não são bem ventiladas

Sala de SAEDE: não possui um SAEDE. Há 02 segundo-professor para atender 03 alunos

Acessibilidade: a escola não está adaptada

Sala informatizada: possui 10 computadores instalados e 18 computadores novos, não instalados por insuficiência da rede elétrica. Há 02 professores contratado para atender a sala informatizada, a internet é lenta, prejudicando o andamento das aulas

Biblioteca: funciona numa sala improvisada, muito pequena, sem ventilação e sem profissional para atendimento aos alunos

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 05 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 350 refeições diárias

Climatizadores: há somente ventiladores nas salas de aula

Ginásio de esportes: há um em boas condições

Quadra descoberta: necessita de reforma na parte elétrica, nas cestas de basquete, traves e iluminação elétrica

Equipamentos de segurança: possui alarmes e 16 câmeras de segurança

Condições da rede elétrica: foi refeita

Equipamentos de incêndio: extintores e hidrante, porém não funciona

Condições dos banheiros: necessitam de manutenção e não estão adaptados a acessibilidade

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP

Problemas estruturais detectados:

-tacos soltando

-calçada necessitando de piso cerâmico

-falta pintura total da escola

-falta escoamento para a água do pátio, necessitando de drenagem



- portas necessitando ser trocadas e janelas com cupim
- falta de cobertura de acesso ao ginásio de esportes
- banheiro do ginásio é utilizado como depósito de materiais esportivos por falta de espaço

Prioridades da escola:

- mais salas de aula
- construção de biblioteca e laboratórios de química e física
- drenagem e calçamento
- troca do piso das salas de aula



EEB Euclides da Cunha



Pátio com brita e com problemas de escoamento de água



Calçada necessitando de piso cerâmico



Sala informatizada com 10 computadores instalados e 18 computadores novos, não instalados por insuficiência da rede elétrica, e internet lenta, prejudicando o andamento das aulas

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Quadra descoberta necessitando de reforma na parte elétrica, nas cestas de basquete, traves e iluminação elétrica



Tacos das salas de aula soltando



Ginásio de esportes em boas condições, porém necessitando de cobertura até seu acesso





Portas necessitando de manutenção



Biblioteca funciona numa sala improvisada, muito pequena, sem ventilação e sem profissional para atendimento aos alunos



Calçadas existentes na altura da brita e devido a falta de drenagem da água a escola sofre com constantes alagamentos em dias de chuva forte





EEM ABDON BATISTA

Município: Jaraguá do Sul

Ano de Fundação: 1935

Índice IDEB 2011: séries iniciais = e séries finais =

Número de alunos: 769 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino médio

Cursos: Pós-médio em Radiologia e Enfermagem com duração de 2 anos

Projeto: Médio Inovador

Número de turmas: 31 turmas

Média de alunos por turma: 35 alunos

Número de professores: 18 efetivos e 31 admitidos em caráter temporário/ACT

Professor afastado por problemas de saúde: 03 professor

Número de profissionais administrativos: 07 profissionais administrativos

Número de salas de aula: 12 salas de aula que não são bem ventiladas

Sala de SAEDE: não possui um SAEDE. Há 01 segundo-professor para atender 01 aluno

Acessibilidade: a escola está adaptada

Sala informatizada: possui 17 computadores instalados e 18 computadores novos esperando serem instalados. Há 02 professores contratado para atender a sala informatizada, a internet é boa, porém muitas às vezes ficam sem sinal

Biblioteca: divide espaço com a sala informatizada

Laboratório: não possui

Auditório: não possui

Número de serventes: 06 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 600 refeições diárias. A merenda escolar é obtida com recursos do Prodene

Climatizadores: em 07 salas de aula, mas não funcionam por causa da rede elétrica que não comporta

Ginásio de esportes: não há

Quadra coberta e descoberta: a quadra coberta apresenta buracos no telhado e necessita de banheiros e alterar o local da entrada.

Equipamentos de segurança: possui alarmes

Condições da rede elétrica: necessita de troca do disjuntor para um mais potente

Equipamentos de incêndio: extintores

Condições dos banheiros: adaptados a acessibilidade

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP

Problemas estruturais detectados:

-infiltração no forro de algumas salas de aula

-goteiras na biblioteca

-rancho de depósito em vias de desabamento



- a maioria das janelas das salas de aula estão quebradas tornando as salas muito abafadas
- algumas salas apresentam pisos irregulares e quebrados
- falta espaço para arquivo morto
- aumentar a altura do muro ao redor da escola
- faltam salas de aula para atender alunos no Inovador

Prioridades da escola:

- reforma do telhado e banheiros
- ampliação do refeitório e da cozinha para atender os alunos do período integral
- construção de salas para laboratórios e informática
- necessidade de mais climatizadores, principalmente para biblioteca e sala de informática
- acesso para cadeirantes ao segundo piso e também na entrada da escola, para que o aluno não precise entrar pelos fundos da escola




EEM Abdon Batista



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



Telhas quebradas causando goteiras



Pisos cerâmicos quebrados nas salas de aula



Algumas fiações elétricas a mostra



A maioria das janelas está quebrada deixando as salas muito abafadas



Quadra coberta apresenta buracos no telhado



Bicicletário sem cobertura



Biblioteca divide espaço com a sala informatizada e apresenta goteiras no forro



PALÁCIO BARRIGA-VERDE

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 | Centro
88020-900 | Florianópolis | SC |
(48) 3221-2593
www.alesc.sc.gov.br



A sala informatizada possui 17 computadores em funcionamento e mais 18 computadores novo que ainda não foram instalados



Infiltrações nas paredes



EEB HOLANDO MARCELLINO GONÇALVES

Município: Jaraguá do Sul

Ano de Fundação: 1964

Índice IDEB 2011: séries iniciais = e séries finais =

Número de alunos: 789 alunos

Vagas: suficiente

Evasão em 2011: baixo

Reprovação em 2011: baixo

Nível de ensino: ensino fundamental e ensino médio

Número de turmas: 31 turmas

Média de alunos por turma: 30 alunos

Número de professores: 21 efetivos e 23 admitidos em caráter temporário/ACT

Professor afastado por problemas de saúde: 01 professor

Número de profissionais administrativos: 06 profissionais administrativos, porém há necessidade da contratação de mais um Assistente Técnico Pedagógico

Número de salas de aula: 132 salas de aula

Sala de SAEDE: em construção. Há 03 segundo-professor para atender 03 alunos

Acessibilidade: não está totalmente adequada

Sala informatizada: possui 29 computadores e há 02 professores contratado para atender a sala informatizada

Biblioteca: em boas condições

Laboratório: somente de artes

Auditório: possui um auditório com goteiras e água escorrendo pelas paredes

Número de serventes: 04 serventes que são pagos pela Associação de Pais, com recursos repassados pelo Estado

Merenda escolar: é terceirizada, suficiente e bem aceita pelos alunos. Em média são servidas 600 refeições diárias.

Climatizadores: há em todas as salas de aula e foram adquiridos com recursos da APP

Ginásio de esportes: não há

Quadra coberta: quadra coberta apresenta goteiras

Equipamentos de segurança: possui alarmes

Condições da rede elétrica: insuficiente

Equipamentos de incêndio: extintores

Recursos para pequenas reformas e manutenção: são obtidos com recursos da APP

Problemas estruturais detectados:

-falta acesso a cadeirantes ao piso superior

-há necessidade de reforma no telhado que apresenta problemas

-pisos novos estão se soltando devido à baixa qualidade dos produtos utilizados

Prioridades da escola:

-reforma da rede elétrica

-necessidade de troca da mesa do refeitório



- necessidade de pinturas externa e interna
- reforma no telhado



EEB Holando Marcelino Gonçalves



Necessidade de pintura



Necessidade de troca da mesa do refeitório



Quadra coberta com goteiras



Biblioteca em boas condições



Infiltrações e goteiras no teto do auditório



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
